

কারখানার নাম

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুমী ইউ, পি, ভি, সি, পাইপ ইন্ডাঃ

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

ঠিকানা	যুগী পুকুরিয়া, ৪77, ( Patketkhata , Satkhira, Khulna )
কারখানার কোড	PKHL012
কালার কোড	
घलाग्राह्य भवत.	কাঠামোগত মূল্যায়ন প্র্যবেষ্কণের তারিখ:
	निर्माण भूगार्जा निर्माण भूगार्जा निर्माण भूगार्जा
১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Bui	ilding Approval
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and engineering drawing to be prepared and submitted for approval to the appropriate authority. As part of this process Building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction for Shed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	·
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড সম্যুসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন    পর্ববেষ্ফণ	echnical Documents
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	न
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process Building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction for Shed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
). পর্ববেষ্কণ	
• 11/14/	

<u>). পর্ববেষ্ণ</u>	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Non-engineered Connection Joints
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্য	<u>ক্রম</u>
l —	The constitution of colors desirable and accompany of the constitution of the constitu
কাৰ্যক্ৰম	The connections of column joints and requirement of the connection plate need to
	the checked by the Building engineer for top floor of Shed.
সুপারিণ	রি
ভখ্যসূত্র	
কার্খান	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিব	স্ব প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
प्रभागि	π
সংশোধি	<u>ভ</u>
সমশ্রসী	π
অগ্রগতি	त्र
অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ateral Stability System
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Building engineer to verify the design of stability system. Lateral bracing is required to ensure the stability of the structure for top floor of Shed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানা কার্যক্রম	1
অগ্রাধিকা	র প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	. –
সংশোধিত সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন বিবেক্ষণ	etailed Engineering Assessment
ন্যাপ	
<u> </u>	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাশক্রপ 	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced for Shed. See attached Scope.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কাৰূখানাৰ	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশো <u>ধ</u> িত	-
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u>মন্তব্য</u>	

## ৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	7
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাউাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
0.3. Y 144	
কাৰ্যক্ৰম   Detail Engineering Assessment to be completed for Shed. See attached Scope.	
সুপারিশের	
ভ্খ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
<u>চুডান্ত</u>	
प्रेमेय्रगीमा   -	
সংশোধিত	
সমর্সীমা   <sup>-</sup>	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	