

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স তাই তাই প্রাষ্টিক কারখানা ইন্ডাঞ্জিগ
ঠিকানা	Bisic Shilponogori, Dhoraiel, Natore, (Natore Sadar, Natore, Rajshahi)
কারখানার কোড	PNTR001
কালার কোড	

মূল্যার্নের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -			
১. পর্যবেষ্কণ				
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ পর্ববেষ্ণণ measuring production floors temperature. Locati shed, rcc building and open yard shed	ction windows & insufficient ventilation brage shed. No thermometer found for			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				
১.১. কার্বক্রম				
Must need to install opposite direction windov কাৰ্যক্ৰম adequate ventilation and also install wall ther production floor temperature.				
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
কার্থানার কার্যক্রম				
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়				
ু চূড়ান্ত সম্বসীমা				
সংশোধিত্ত সম্যুসীমা				
অগ্রগতির অবস্থা				
মন্তব্য				

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Some dust has been produced in the processes when they sorting, cutting and crushing raw materials (recycling plastic items) and worker has not been using mask and other PPE to avoid health risk. Location: Cutting, mixing & washing shed and open yard shed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
२. ১ . কার্য	ক্রম
কাৰ্যক্ৰম	The materials should be gone through a primary process firstly before sorting to lessen the amount of dust. Must need to use respiratory mask and install adequate exhaust and duct system to avoid health risk.
সুপারিণ ভখ্যসূত্র	
কার্থান কার্যক্রম	
অগ্রাধিব চুড়ান্ড	স্ব প্রযোগ্য নর
प्रभेय़शीध	
সংশোধি সময়সীঃ	
অগ্রগতি অবস্থা	ৰ
<u>মন্তব্য</u>	
<u>୭. পর্ববেষ্</u> ক	า
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	PPEs are not provided by managements and the use of PPE is not ensured.
ক্যাপ আইটেম	

ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সম্যসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ফণ

M21/24 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4	Workers have not been using appropriate PPEs like mask, safety goggles to work against dust and apron, gloves, gumboots to washing related work. So, the reliability of PPE was not measured. Location: Cutting & washing shed and open yard shed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্যত	
0.0. 411	φ _γ 1
কাৰ্শক্ৰম	Must need to measure reliability of appropriate PPEs and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles for dust related work and safety aprons, gumboots for washing related work) to work with hazardous substance.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	ব
কার্থানা কার্যক্রম	
অগ্রাধিক	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীম	
সংশোধি সময়সীম	τ -
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
<u> </u>	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No evidence on regular training on risk and hazard was found.

<u>ক্যাপ</u> আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk কাৰ্যক্ৰম and hazards. সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্থানার কার্যক্রম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফ	Overall cleanliness & hygienic condition of this factory has been found in moderate condition. Open yard is congested by raw materials (recycling items) and front of main gate & premises is also blocked by raw materials (recycling items). Need to improve hygienic condition for sorting, washing & cutting shed. Location: Cutting, washing shed, storage shed, rcc building, open yard shed and premises.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules. Need to much clean and kept raw materials (recycling plastic items) at proper location with proper arrangement.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখীনার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		