

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	প্রাণ এগ্রো বিজনেস লিমিটেড (ইউনিট-০২)
ঠিকানা	, o, (Natore Sadar, Natore, Rajshahi)
কারখানার কোড	PNTR004
কালার কোড	

Ventilation system & temperature of factory has been found in satisfactory condition. প্রদর্শন প্রদর্শন প্রদর্শন প্রদর্শন প্রদর্শন প্রদর্শন কার্শক্রম Must need to install opposite direction windows or exhaust fans to maintain adequate ventilation and also install wall thermometer to checking & maintain production floor temperature. মুপারিশের ভিখ্যমূত্র কারখানার কার্শক্রম অধ্যাধিকার প্রশ্যেজ্য নার অধ্যাধ্যার বার্শ্রাজ্য নার অধ্যাধ্য নার অধ্যাধ্	মূল্যামনের ধ রণ: অত্যাত্য মূল্যামন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -		
প্ৰিদৰ্শন Opposite direction windows, exhaust fans have been found but no wall thermometer প্ৰ্যৱেষ্ণ has been found for measuring production floor's temperature. Location: Production shed ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি S.১. কাৰ্যক্ৰম Must need to install opposite direction windows or exhaust fans to maintain adequate ventilation and also install wall thermometer to checking & maintain production floor temperature. সুপাৰিশেৰ ভ্ৰম্যমূত্ৰ কাৰ্যনান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ন্য	্ব. পর্ববেষ্ণ্ডণ			
আইটেম ক্যাটাগরি ১.১. কাৰ্যক্রম Must need to install opposite direction windows or exhaust fans to maintain adequate ventilation and also install wall thermometer to checking & maintain production floor temperature. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ল্য	পৰিদৰ্শন Opposite direction windows, exhaust fans have been found but no wall thermometer পৰ্যবেষ্কণ has been found for measuring production floor's temperature. Location: Production			
Must need to install opposite direction windows or exhaust fans to maintain adequate ventilation and also install wall thermometer to checking & maintain production floor temperature. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰথানাৰ কাৰ্যক্ৰম ভ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয়	আইটেম্			
কাৰ্শক্ৰম adequate ventilation and also install wall thermometer to checking & maintain production floor temperature. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্শনাৰ কাৰ্শক্ৰম ভথাৰীকাৰ প্ৰযোগ্য লয়	১.১. কাৰ্যক্ৰম			
ভূখ্যসূত্র কার্থানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	কাৰ্যক্ৰম adequate ventilation and also install wall ther			
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয়				
	অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়			
সংশোধিত সমশ্যসীমা				
অগ্রগতির অবস্থা				
মন্তব্য				

২. পর্যবেষ্ণণ

अर्थात्वब्य <u>ः</u> स	Some dust has been produced in recycling processes. Exhaust fans have been found and worker has been wearing mask to avoid health risk. Location: Recycling section of production shed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্মক্রম কার্মক্রম The materials should be gone through a primary process firstly before sorting to lessen the amount of dust. সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্মক্রম ক্রাম্বিকার প্রযোজ্য ন্য চূড়ান্ড সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য