

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স দিগন্ত পিতিসি ডোর
ঠিকানা	বিসিক, শিল্প নগৰী ১ ম গলি, 1027, ( Barisal Sadar (Kotwali), Barisal, Barishal )
কারখানার কোড	PBSL006
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ:			
. পৰ্ববেষ্ণণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Bu	uilding Approval		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰ	7		
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and engineering drawing to approval to the appropriate authority. As part of be required to make a number of checks on the Shed-02 & Shed-03.	this process Building engineer will	
সুপারিশের   তথ্যসূত্র			
কারখানার কার্বক্রম			
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর		
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	_		
অগ্রগতির অবস্থা			
<u>মন্তব্য</u>			

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	echnical Documents
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
וייוטורוויון	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process Building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction for Shed-01, Shed-02 & Shed-03.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	থবোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
৩. পর্ববেষ্ষণ	
	on-engineered Connection Joints
ক্যাপ	

ারিদর্শন 1শবেষ্কণ	on-engineered Connection Joints
ন্যাপ	
শাইটেম গ্যাটাগরি	
7)01 11-1	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	न
কাৰ্যক্ৰম	The connections of column joints and requirement of the connection plate need to be checked by the Building engineer for Shed-01, Shed-02 & Shed-03.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রশোজ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ La	ateral Stability System
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Duilding and a section of the decision of the life and the decision of
কাৰ্যক্ৰম	Building engineer to verify the design of stability system. Lateral bracing is required to ensure the stability of the structure for Shed-01, Shed-02 & Shed-03.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

:. পর্যবেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্য Detailed Engineering Assessment		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৫.১. কাৰ্যক্ৰম		
A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced for Shed-01, Shed-02 & Shed-03. See attached Scope.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম		
ত্থ <b>্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর চূ <b>ড়ান্ড</b>		
সম্বাধনি		
সম্বসীমা <sup>-</sup> অগ্রগতিব		
অবস্থা মন্তব্য		

### ৬. পর্ববেষ্ণণ

শ্রিদর্শন শর্ববেষ্ফণ D	etailed Engineering Assessment
ক্যাপ শাইটেম	
চ্যাটাগরি  ৬.১. কার্যক্র	
J. 81 14	T .
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment to be completed for Shed-01, Shed-02 & Shed-03. See attached Scope.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	