

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	টিসি নীট কেব্রিক্স লিঃ
ঠিকানা	Bscic Road, Tongi, Gazipur., O, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)
কাৰ্থানাৰ কোড	GZP 378
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধর	া: কাঠামোগত মুল্যারন	পৰ্ববেষ্ফণেৰ তাৰিখ:
. পৰ্ববেষ্ডণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	echnical Documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্বক্ৰম	Develop a full set of as-built structural & Archite structure details, loading, dimensions, levels, for Section and Elevation drawings.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
אופופונקן
২.১. কার্শজম
কাৰ্শজ্জম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সম্প্ৰসীমা
সংশো ধি ত সম্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৩. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম Sections of plaster of columns to be removed to investigate whether cracks penetrate the building structure. Further Investigation needs to determine why কাৰ্যক্ৰম cracks occurring. Carry out any remedial actions as per guideline of building engineer. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ E>	kposed reinforcement
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাকবি	
ক্যাটাগরি ৪.১. কার্বক্রয	
2.2. ALICA	1
কাৰ্যক্ৰম	Exposed reinforcement needs to be covered with protective coat according to the guidance of building engineer
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	