

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শুম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	কালার ক্রিয়েশন
ঠিকানা	Pager, Tongi, Gazipur., (Tongi East, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 380
কালার কোড	

মূল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যামন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম Building Approval Plan to be updated and submit appropriate authority.	ted for approval from the
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রা শিকার প্রযোজ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

২. পর্যবেষ্ণণ

	1
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	adequate Technical Documents
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Develop a full act of an invite atmost and discussions about an atmost and details
 কাৰ্শক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. also prepare architectural drawing, sub soil investigation report, material test report as part of DEA.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
কাৰ্যক্ৰম	
l 	্বা প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত	_
সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
). পৰ্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	etted Load Plan
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰয়	ब्र
	Vehical lead whose few coopers floor shall be assessed and mosted well-action the actual
 কাৰ্শক্ৰম 	Vetted load plans for every floor shall be prepared and posted reflecting the actual use of the floors including actual materials and work product loads as typically stored at maximum density
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার	r
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	থ্যোগ্য ন্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Lack of Bracing System
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	r
אוויוטונא	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer as a part of DEA
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রা ধিকার	
চুডান্ <u>ড</u>	
<u> </u>	
<u> </u>	
শ মশ্রশীমা	
<u> অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>নন্তব্য</u>	

ধ. পর্ববেষ্ক

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Building Approval Plan to be updated and submitted for approval from the appropriate authority.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ড _ সম্প্ৰসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
৬. পর্ববেষ্ষণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৬ ১. কার্যক্রম

Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and কাৰ্যক্ৰম Elevation etc. also prepare architectural drawing, sub soil investigation report, material test report as part of DEA. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৭. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Lack of Bracing System
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	The requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer as a part of DEA
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

৭.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
<u> চুডান্ড</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	