

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	লেবাজ সুমেটার ইন্ডাজ্রিজ লিঃ
112/ 5 01611	95, Ovijathra, boro dewra, nishathnogor, tongi, Gazipur, 83, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 391
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্ববেষ্ফণের আ		
১. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
As part of DEA as built architectural and s Material test report to be prepared.	tructural drawing, Floor load plan,	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়		
চুড়ান্ড সমশ্যসীমা		
সংশোধিত সমশ্মীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	etted Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
চুডান্ত	প্রযোগ্য নর
সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Dampness on Wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and other sources.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	A qualified structural engineer should be involved for maintenance by correcting the identified issues.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রাধিকার</u> চূড়ান্ত	_
সমর্মীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Non Structural Cracks on wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ	জ্ম
কাৰ্যক্ৰম	building engineer.
সুপারি(তখ্যসূত্র	
কার্থা কার্যক্রম	
্ৰ্যাধি চুড়ান্ত	চার প্রযোগ্য ন্য
সম্প্রমী সংশো <u>ণি</u>	তি বিভাগ বিভ
সমশ্রমী অগ্রগত্তি	
অবস্থা মন্তব্য	