

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	লিশা টেকা প্রাঃ লিঃ
ঠিকানা	, o, (Gacha, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP444
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ফণ	

পরিদর্শন 📙	nder designed columns found for proposed condition	
17(7 2 \$4)	Table designed columns round for proposed containers	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
		_
১.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
কাৰ্যক্ৰম	Factory Management to verify in situ concrete strength by taking 100mm dia minimum 3 cores.	
সুপারিশের		11
ভিখ্যসূত্র		4
কার্থানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নর	11
চুডান্ড	_	
সম্প্রমীমা সংশোধিত		-
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		-
১.২. কাৰ্যক্ৰম	7	
0.7. 1.1145		
কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to review design loads, and column stresses in the area identified above.	
সুপারিশের		11
তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার		11
চুডান্ত	_	11
সম্প্রমীমা		4
সংশোধিত সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		11
অবস্থা মন্তব্য		+
المهما	<u> </u>	╝
১.৩. কাৰ্যক্ৰয	a a	
১.৩. কাশক	<u>r</u>	
কাৰ্যক্ৰম	No Vertical extension is allowed unless Detail Engineering Assessment is completed.	4
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার		11
কাৰ্যক্ৰম		↓
অগ্রাধিকার চড়োক্স		+
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত	_	11
সময়সীমা অগ্রগতির		$ \cdot $
্ অপ্রশাভন অবস্থা		
1		_

মন্তব্য

২. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন Lack of Building Approval
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাপরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Factory management to prepare approval drawing and submit to the appropriate authority for approval.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্তম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর
চুড়ান্ত সমরসীমা
সংশোধিত _ সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
৩. পর্যবেষ্কণ
পরিদর্শন Lack of Technical Documents
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৩.১. কাৰ্যক্ৰম
Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details,

loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and

material test report as part of DEA.

Elevation etc. also prepare architectural drawing, sub soil investigation report,

৪. পর্যবেষ্ণণ

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চুডান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর

अजिल्ह	fa l	
পরিদর্শ পর্যবেঃ	IVE	etted Load plan
ক্যাপ		
<u>আইটে</u>	ম	
ক্যাটা	গরি	
8.2.	কাৰ্যক্ৰম	
	1 ক্রপ	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপা তখ্য	ারি(শর মেত্র	
ı 	<u>গুরু</u> ব্যানার	
	ক্রম ক্রম	
		প্রব্যোগ্য নর
চুড়া সম-	ান্ত য়সীমা	-
	শাধিত য়সীমা	-
অগ্ৰ	গতির	
অব	শ্বা	
মন্ত	ব্য	

১. পর্ববে ন্ধন
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
(১.১. কাৰ্যক্ৰম
4.3. 41 144
Provide proper roof drainage system with 2% slope and water proofing need to be implemented as per guidance of building engineer.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য ন্য
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্যসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

৬. পর্ববেষ্ণণ

ারিদর্শন 1শবেষ্কণ Ex	posed reinforcement
লাপ	
শাইটে ম	
গ্যাটাগরি	
•	
১.১. কাৰ্যক্ৰয	ન
	Eveneral reinforcement people to be covered under cuponyician of building
কাৰ্যক্ৰম	Exposed reinforcement needs to be covered under supervision of building
	engineer.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	
সম্যসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	