

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	কোর স্ভীচ নীট কম্পোজিট লি:
ঠিকালা	পশ্চিম শৈলডুবী, ওয়ার্ড-৫, কাশিমপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।, ৪1,(Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 450
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্ববেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Approval of design report and Floor load plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্শক্ৰম The provided Design report and the Floor Load Plan should be submitted to govt. মুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্শক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ড সমরসীমা মংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

১.২. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুডান্ড	
সময়সীমা	
<u>সংশোধিত</u>	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	prrosion of exposed reinforcement
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Exposed reinforcement needs to be covered under supervision of building engineer.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ড	প্রশোগ্য নয়
সমর্মীমা সংশোধিত	_
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৩. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম Proper drainage and water proofing materials should be provided on roof top maintaining 2% slope	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
্বাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত	-
प्रभविष्या - प्रभविष्या - प्रभविष्या -	$\frac{1}{2}$
সম্যসীমা ⁻ অগ্রগতির	$\frac{1}{2}$
অবস্থা মন্তব্য	$\frac{1}{2}$

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Dampness on masonry wall	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৪.১. কার্য	<u>জ্ম</u>	
কাৰ্যক্ৰম		ا [
সুপারিশে তখ্যসূত্র	ात	1
কারখান কার্যক্রম	াৰ	1
	সর প্রযোগ্য লয়	1
চুডান্ত সময়সী		
সংশোধি সময়সী	गा ⁻]
অগ্রগতি অবস্থা	র	
মন্তব্য]