

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	শ্জিট আর্ট ক্লথিংস লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (konabari, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 463
কালার কোড	

<u> </u>	: কাঠামোগত মূল্যারন	প্ৰব্বেষ্ণ্ডণেৰ ত্যাৰ্থ:
পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ La	ack of technical documents	
ক্যাপ আই(টম		
<u>চ্যাটাগরি</u>		
	*	
১.১. কাৰ্শক্ৰু	Y	
কাৰ্যক্ৰম	All the technical documents including building ap drawing, architectural drawing, Machine layout, investigation report to be prepared and submitte authority. As part of this process building engined number of checks on the as-built construction.	Floor load plan, and subsoil d for approval to the appropriate
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	uilding Approval
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ম
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and engineering drawing to be prepared and submitted for approval to the appropriate authority. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	থ্যোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
৩. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	orrosion of exposed reinforcement
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[171-1 11 1]	

তি.১. কাৰ্যক্ৰম তি

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Dampness on masonry wall and Lack of proper roof water proofing
ক্যাপ আইটেয়	
নাহডেন ক্যাটাগরি	r

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Proper drainage on roof top and 2% slope should be maintained so that water cannot be logged. For exterior wall weather coat paint should be used to prevent infiltration of rainwater.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	