

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	তুসুকা স্টিচেস লিঃ	
ঠিকানা	, 72, (konabari, Gazipur, Dhaka)	
কারখানার কোড	GZP470	
কালার কোড		
মুল্যামনের ধরণ: বৈঘুতিক মূল্যামন		পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ফণ		
	<u> </u>	·

· 11(14)	
শার্থশন্ re পর্ববেষ্কণ (।	enerator room –The generator room was not compliant with minimum area quirements mentioned in BNBC. The area was 40.77m2 and the spacing was 1.2m multiple generators)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Modify Area of generator room to meet requirements of Table 8.1.24, BNBC Guideline; the minimum recommended area is 56 m2 for 500 KW generator
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২. পর্ববেষ্ণণ

	T, MTS-3, DB-1, DB-3, SDB-4, DB-Generator -Proper signage of Danger / 415V und missing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	न न
কাৰ্যক্ৰম	The electrical panels to be of metal case and should be marked with Danger 415 Volts and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
সমরসীমা সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

o. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন LT, PFI –ECC for Panel body and door found missing.	
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রম	
Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. En	sure that all
ৰাৰ্শ্ৰিম electrical panels provided with proper and separate earth potential.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত্	
<u> अभे अभी भा</u>	
সংশোধিত _	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	FI –Signs of overloading or abnormal temperature observed.]
ক্যাপ আই্টেম		
ক্যাটাগার		╛
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	T	
কাৰ্যক্ৰম	1. Disconnect loads with signs of overloading/abnormal temperature. 2. Make necessary repairs to avoid accidents.	
সুপারিশের		
<u>তিখ্যসূত্র</u> কারখানার		\dashv
কার্যক্রম		

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য