

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	কেজি গাৰ্মেন্ট্স লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, ( Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 479
কালার কোড	

নুল্যার্যনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections v পর্ববেষ্ণন dedicated fire pump or hydrant system.	vithin the factory area – Factory had no
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Within 6 Weeks, Prepare proper design and কাৰ্যক্ৰম alternate backup power supply.Within 6 mc alternate backup power supply.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ড - সময়সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
[মন্তব্য	

## ২. পর্ববেষ্ণণ

्राञ्चल Si	Il accessible floors / buildings and sections within the factory area – Diameter of tandpipe fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose which is lower han the BNBC code.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>य</u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the
কাশক্রপ	requirement of BNBC guideline.0
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ব্বংশাল্য ন্য
চুডান্ড	
সম্মর্সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

<u>. শ্ব(বহ্ষণ</u>	
	round floor or roof – The water throw of jet was found 5m distance. Hose pipe water
পর্ববেষ্কণ pi	ressure is lower than the minimum requirement of BNBC guideline.
ক্যাপ <u> </u>	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
	<del></del>