

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

### শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ও্যেল লর্ড নীট গুর্যার্ম লিঃ
ା/)ପାଗା	Bukhran, Manipur, Gazipur Sadar, Gazipur., 72, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 494
কালার কোড	

্ল্যায়নের ধরণ:  অমি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:				
. পর্ববেষ্ণণ					
পরিদর্শন পরবিষ্ক্রণ Document review – Relevant documents were	not available on the day of assessment.				
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি					
১.১. কাৰ্বক্ৰম					
কাৰ্শক্ৰম Factory management should checked alarm periodically and maintained the record prop					
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র					
কার্থানার কার্যক্রম					
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নর					
চুড়ান্ত   সমশ্রসীমা					
সংশোধিত					
অগ্রগতির অবস্থা					
মন্ভব্য					

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Relevant পর্যবেষ্ষণ documents were not available on the day of assessment. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
[भगाषामा]
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্তম Periodically check fire pumps. Maintain record properly সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কানখানান কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমস্বীমা সংশোধিত
সময়সীমা ি অগ্রগতিব অবস্থা মন্তব্য
৩. পর্ববেষ্ষণ
পরিদর্শন Document review - Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked

বিদর্শন Document review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked প্রস্থিত্য periodically and no relevant documents found.			
ক্যাপ			
আইটেম আইটেম			
ক্যাটাগরি			
৩.১. কার্শক্রম			
The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.			
সুপারিশের			
ভিশ্যসূত্ৰ			
<u>कात्र्यांनात्र</u>			
কাৰ্যক্ষ			
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োগ্য নয়			
<u> </u>			
पू जा छ   -   সময়সীমা			
সংশোধিত  _			
সমরসীমা			
অগ্রগতির			
অবস্থা			
মন্তব্য			

#### ৪. পর্ববেষ্ণণ

পর্ববেষ্ণণ ba	l accessible floors $\prime$ buildings and sections within the factory area – Thereack–up power supply for alarm system.	e was no
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৪.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply should be provided for fire alarm system.	
সুপারিশের		
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
l	প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত   সময়সীমা	_	
া সন্মনানা সংশোধিত		
। गर्रा ।। १७     अभग्रतीमा	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		
. পর্যবেষ্ফণ		

৫. পর্যবেষ্ষণ
পরিদর্শন Document review – Boiler operator license was not available.
14(वक्ष)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৫.১. কার্যক্রম
4.0. Il leb.1
কাৰ্যক্তম Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের
<u>ভিখ্যসূত্র</u>
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অ্থাধিকার প্রযোজ্য নয়
চুডান্ড  _
সংশোধিত  _
সম্প্রসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য