

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ৰোদ্দুৰ অ্যাপাৰেলস লিমিটেড	
ঠিকানা	, o, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)	
কারখানার কোড	GZP 509	
কালার কোড		
মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামো	গত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ডণ		

্. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেক্ষণ	ack Of Technical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. also prepare architectural drawing, sub soil investigation report, material test report as part of DEA.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	T .
1	বুবোজ্য ন্য
চুডান্ত সমরসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	etted Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
চুডান্ত	প্রযোগ্য নর
সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Crack in Slab
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Excessive load should be removed from the ground floor roof also produce and actively manage a loading plan for all floors
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সম্মর্মীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩.২. কার্বক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Section of plaster finished to the located point to be removed to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine
191 149-1	why cracks occurring; implement remedial measures if necessary.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	