

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	টিএসএস–ক্যাশন			
ঠিকানা	, 0, (Kaliakair, Gazipur, Dhaka)			
কারখানার কোড	GZP 517			
কালার কোড				
মূল্যায়ানের ধরণ	• কাঠামোগ্ৰুত মুল্যাখন	পর্যবেষ্ণ্যণের তারিখ:		
মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন ১. পর্যবেষ্ফণ				
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	uilding Approval			
ক্যাপ				
আই্টেম্				
ক্যাটাগরি				
	•			
১.১. কাৰ্শক্ৰম				
কাৰ্যক্ৰম	Building Approval Plan to be prepared and subrappropriate authority. As part of this process bumake a number of checks on the as-built const	uilding engineer will be required to		
সুপারিশের তখ্যসূত্র				
কারখাঁনার কার্যক্রম				
	প্রযোগ্য নর			
চুড়ান্ত সম্যুসীমা	_			
সংশোধিত সময়সীমা	-			
<u>অগ্রগতির</u>				
जिन्नमा				

২. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	ack of Techmical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[17/01/11/1]	
২.১. কাৰ্যক্ৰঃ	7
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. also prepare architectural drawing, sub soil investigation report, material test report as part of DEA.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমর্মীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> </u>	
পর্ববেষ্কণ	
শ্ব(বঞ্চণ	etted Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[นาเดเมเม]	

১. কাৰ্শক্ৰু	T
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
হুডান্ড শমশ্রসীমা	
নংশোধিত নমশ্রসীমা	_
মগ্রগতির	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Da	ampness on masonry wall and Lack of proper roof water proofing		
भर्गत्वश्चन विकासमार्थे का सावडासा प्रभाव वर्गत देवहर वर क्रावक्र स्वरंदर का कार्याव वर्गात्र कार्य			
শাইটেম আইটেম			
ক্যাটাগরি			
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	4		
কাৰ্শক্ৰম	Proper drainage on roof top and 2% slope should be maintained so that water cannot be logged. For exterior wall weather coat paint should be used to prevent infiltration of rainwater.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্শক্রম			
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর		
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা			
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

. পর্যবেষ্ণণ	
• 11(1-4-1	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	orrosion of exposed reinforcement
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Exposed reinforcement needs to be covered under supervision of building engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	