

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মমংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এক্সেলসিউর গার্পেন্টস (ইন্ডাম্ট্রিজ) লিঃ
ঠিকানা	House-109, Road # 9/C, Sector # 5, Ahalia
কারখানার কোড	DHK 192
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈঘুতিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন Silica gel is in poor condition. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Replace silica gel সুপাৰিশেৰ	
্তিখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ড সম্যুসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
্ষবস্থা মন্ভব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

প্রবিদর্শন 📗	Combustible/junk materials inside generator room 🛘 One point frame earthing of
	enerator instead of two
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
<u> </u>	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Remove Combustible/junk materials from generator room. Ensure double
কাৰ্যক্ৰম	earthing of generator frame
সুপারিশের	earthing of generator frame
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রব্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	
সম্মর্মীমা	
সংশোধিত	02-02-3290
সমর্মীমা	02-02-2010
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

୭. প <mark>র্ববেষ্</mark> ষণ	
পরিদর্শন 🛮 Access to substation not easy	
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাণরি	
৩.১. কার্যক্রম	4
কাৰ্শক্ৰম 📗 Provide easy access to the substation	
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সমশ্যসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা ^{১১–১১} ৭০	
অগ্রগতির	
অব্যা	
্মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

নাপ নাইটেম নাইটেম নাইটেম নাইটেম নাইজম Place substation in ground floor I Install appropriate detectors সুপারিশের ভখ্যসূত্র নারখানার নার্থজম জ্ঞাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা	ারিদর্শন 🛮 🖠	Substation located on a higher floor [] No detector in the room	
কাৰ্যক্ৰম	<u> </u>		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা	.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা	কাৰ্যক্ৰম	Place substation in ground floor Install appropriate detectors	
কার্থনার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা ০ ১ – ০ ১ – ১ ১ ৭ ০	সুপারিশের		
ভ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস চূড়ান্ত সম্বাধীমা সংশোধিত সম্বাধীমা	কার্থানার		
সম্প্রসীমা ⁻ সংশোধিত সম্প্রসীমা ⁻ সাম্প্রসীমা ⁻ সাম্প্রমীমা ⁻ সাম্প্রসীমা ⁻ সাম্প্রমীমা ⁻ সাম্পরমীমা ⁻ সাম্প্রমীমা ⁻ সাম্প্রমীমা ⁻ সাম্প্রম		৬ মাস	
সংশোধিত সমশ্যসীমা ^{০১ – ০১ – ১১} ৭০	চুডান্ড সময়সীমা	_	
	সংশোধিত	07-07-7940	
শুগ্রাত্ব	<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা	অবস্থা		
মন্তব্য	<u> মন্তব্য</u>		

वर्गात्वा व
÷. পর্যবেষ্কণ
পৰিদৰ্শন 🎚 Room used for storage of junk material 🖟 Inadequate ventilation of the substation প্ৰব্বেষ্ণন্থ room 🖟 No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
Remove combustible/junk materials from substation. 🛚 Ensure accessibility and ventilation to substation 🖟 Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্য্যানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য নয়
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশো ধিত সময়সীমা ^{০১–০১–১১} ৭০
অগ্রগতির অবস্থা
মন্ভব্য

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন 🏻 Body & d পর্শবেষ্ফণ distribution	oor not earthed [] Visible burn marks [] No clear identification mark on board [] MDB/SDB/SB or MCB not in box
ক্যাপ	
আইটেম	
1 11 11 5	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
l	
কাৰ্যক্ৰম box and	e earthing to body & door. I Identify cause of burning inside distribution take remedial measures Provide clear identification mark on distribution Install MDB/SDB/SB or MCB on metal board.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড	
प्रभेग्नप्रीमा	
সংশোধিত	
	৯৭০
प्रभग्नीमा " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
[4,6,1)	
OFFICE CONTRACTOR	
. পর্ববেষ্ফণ	
	ction for first aid to electrical shock \square Undressed messy wire inside.
পর্ববেক্ষণ Connection	without lug
ক্যাপ	
আইটেম	
কাটাগরি	

	no instruction for first aid to electrical snock II Undressed messy wire inside.
ৰ্থবেষ্ষণ Cc	onnection without lug
গ্যাপ	
াইটেম	
ग্যা টা গরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	\parallel Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock \parallel Ensure well–
	dressed cabling with lugs
সুপারিশের	
<u>ভূ</u> খ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
<u> </u>	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	07-07-790
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	
	1

৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Undressed messy wiring without lug	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্বক্ৰয়	ন	
কাৰ্যক্ৰম সুপাৰিশেৰ	Ensure well-dressed cabling with lugs	
তথ্যসূত্র কারখানার		
ı — — —	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত	_	
সমর্মীমা অগ্রগতির	07-07-7900	
অবস্থা মন্তব্য		
		_

. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Lightning protection system not available	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি ১.১. কার্যক্র	ম	 1
কাৰ্যক্ৰম	Provide appropriate Lightning protection system.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম	থবোজ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রগতির	07-07-7930	
অবস্থা মন্তব্য		