

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	স্থাগ ক্যাশন লিঃ
ঠিকানা	, ( Tongi East, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 540
কালার কোড	

মূল্যার্যনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যার্যন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্কণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ DEA not Vetted in Proper Authority.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম The provided Design report and the Floor Load Plan should be submitted to govt. Authority for vetting and approval.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত _ সমরসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
১.২. কার্যজন
পশ্জ্ম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার
চুড়ান্ত সম্যাসীমা

## ২. পর্যবেষ্ণণ

সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতিব

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	EA not Vetted in Proper Authority.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	The provided Design report and the Floor Load Plan should be submitted to govt.  Authority for vetting and approval.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
২.২. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	

## ৩. পর্ববেষ্ণণ

চুড়ান্ত সম্বাদীমা সংশোধিত

সম্বসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Lack of Bracing System .
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Lateral stability and the requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer as a part of DEA.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৩.২. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

## ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ DEA not Vetted in Proper Authority.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
FIOURY
৪.১. কার্যক্রম
The provided Design report and the Floor Load Plan should be submitted to govt. Authority for vetting and approval.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশো <del>ধি</del> ত্ত   সমরসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৪.২. কাৰ্শক্ৰম
পাৰ্যক্তম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্তম
অগ্রাধিকার
চুড়ান্ত সময়সীমা

## ৫. পর্যবেষ্ণণ

সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতিব

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Non engineered connection and bracing system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	All the connections of steel structure and stability to be checked by building engineer.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

## ৫.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	