

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| | এসজে জ্যাকুরার্ড ফ্যাশন লিমিটেড |
|--------------|--------------------------------------|
| ঠিকানা | , o, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka) |
| কারখানার কোড | GZP 545 |
| কালার কোড | |

| ্যার্যনের ধরণ: কাঠামোগত সূল্যারন | পর্ববেষ্ফণের তারিখ: |
|---|---------------------|
| পৰ্যবেষ্ণ্ডণ | |
| ারিদর্শন Inadequate Technical Documents | |
| চ্যাপ শাইটেন চ্যাটাগরি | |
| .১. কাৰ্যক্ৰম | |
| As part of DEA as built architectural and structural subsoil investigation report, Material test report | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| আ্থাধিকার প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ড সময়সীমা | |
| সংশোধিত্ত সমশ্বসীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

২. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ | etted Load plan |
|---------------------------|--|
| ক্যাপ | |
| আই(টম | |
| ক্যাটাগরি | |
| 17101 11-1 | |
| ২.১. কাৰ্যক্ৰ | ন |
| কাৰ্যক্ৰম | Vetted load plans for every floor shall be prepared and posted reflecting the actual use of the floors including actual materials and work product loads as typically stored at maximum density. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| | থেযোগ্য নয় |
| চুড়ান্ত সমশ্রসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | _ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |
| | |
| ৩. পর্যবেষ্ণণ | |
| | · |
| পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ | ater Clogging on roof top |

| 2. 11(1 1 | |
|----------------------|--|
| | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T |
| পরিদর্শন | Water Clogging on roof top |
| পর্যবেষ্কণ | The state of the s |
| ক্যাপ্ | |
| <u>আইটেম</u> | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ৩.১. কা | ৰ্থজন |
| | |
| কাৰ্যক্ৰয় | Proper drainage and water proofing materials should be provided on roof top |
| 11 | Imaintaining 2% Slope |
| সুপারি | |
| <u>ভিখ্যসূত্র</u> | ī |
| কার্খা | নার |
| কাৰ্যক্ৰয় | 4 |
| অগ্রাধি | কার প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ত | |
| সম্প্রসী | মা ⁻ |
| সংশোধ | ৰ্ণত |
| সমশ্রসী | भा ⁻ |
| অগ্রগতি | চৰ |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| " | |

৪. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ E> | xposed reinforcement |
|---------------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ৪.১. কাৰ্যক্ৰ | 1 |
| কাৰ্যক্ৰম | Exposed reinforcement needs to be covered by weather coated material under supervision of factory engineer. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| চুডান্ড | প্রযোগ্য নর |
| সমর্মীমা সংশোধিত | _ |
| সম্যুসীমা অগ্রগতির অবস্থা | |
| সন্থন্য মন্তব্য | |

ধ. পর্ববেষ্ফণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | Mismatch in Approval Drawing |
|-----------------------------|------------------------------|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Building authority is required to update the approval plan and as-built drawings to reflect the actual as-built conditions |
|--------------------|--|
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্ৰ | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | প্রব্যোগ্য নর |
| চুডান্ড | _ |
| সময়সীমা | |
| সংশোধিত | |
| সমশ্রসীমা | |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

६.२. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Building authority is required to check the structural adequacy as per the updated as-built conditions. |
|------------------------------|---|
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| <u>অগ্রাধিকার</u> চুডান্ড | |
| সময়সীমা সংশোধিত | _ |
| সম্যুসীমা অগ্রগতির | |
| অবস্থা মন্তব্য | |

৬. পর্যবেষ্ফণ

| পরিদর্শন 🚅 | |
|--|--|
| পর্ববেষ্ণণ Ef | florescence on masonry wall |
| ক্যাপ | |
| আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ! | |
| ৬.১. কার্যক্রয | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Building Engineer is required to investigate the efflorescence problems in walls and carry out remedial actions. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> থকার | থ্যোগ্য ন্য |
| চুডান্ত সমশ্বসীমা | |
| সংশোধিত | _ |
| সম্যুসীমা অগ্রগতির | |
| অবস্থা | |
| <u> </u> | |
| | |
| . পর্ববেষ্ণণ | |
| পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ No | on-structural crack |
| ক্যাপ আইটেম্ | |
| ক্যাটাগরি | |
| ৭.১. কাৰ্যক্ৰম | i |
| | |
| কাৰ্শক্ৰম | Section of plaster finished to the located point (wall-column joint) to be removed to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring. |
| কার্যক্রম সুপারিশের ভখ্যসূত্র | to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring. |
| সুপারিশের | to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring. |
| সুপানিশেন তথ্যসূত্র কারখানার কার্শক্রম অগ্রাধিকার | to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চুড়ান্ড সমরসীমা | to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring. প্রেয়াজ্য ন্য |
| সুপানিশেন তখ্যসূত্র কারখানান কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত | to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring. প্রেয়াজ্য ন্য |

মন্তব্য