



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |   |
|--------------|---|
| কারখালার নাম | রাকি মোরসিং   |
| ঠিকানা       | , 49, Gazipur, Tongi, Gazipur, ( Tongi East, Gazipur, Dhaka ) |
| কারখালার কোড | GZP549  |
| কালার কোড    |   |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a> | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|---|-----------------------|

| ১. পর্যবেক্ষণ               |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Inadequate Technical Documents |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                |

| ১.১. কার্যক্রম         |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. also prepare architectural drawing, sub soil investigation report, material test report as part of DEA. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখালার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | ধ্রয়োজ্য লব্ধ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |   |
| মন্তব্য                |   |

| ২. পর্যবেক্ষণ |  |
|---------------|--|
|---------------|--|

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Lack of Bracing System |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                        |

## ২.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | The requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |   |
| মন্তব্য                |   |

## ২.২. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             |  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |  |
| মন্তব্য                |  |

## ৩. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Non-engineered Shed with poor connections |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Building Engineer to review the adequacy of the structure. Design should be checked by the building engineer to verify the connections and stability of the shed. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কাৰখনার<br>কাৰ্যক্রম   |   |
| অগ্রাধিকাৰ             | প্ৰযোজ্য নৰ   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -   |
| অগ্রগতিৰ<br>অবস্থা     |   |
| মন্তব্য                |   |

### ৩.২. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কাৰখনার<br>কাৰ্যক্রম   |   |
| অগ্রাধিকাৰ             |   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -   |
| অগ্রগতিৰ<br>অবস্থা     |   |
| মন্তব্য                |   |