

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ৰু ফ্যাশন লিঃ
ঠিকানা	Plot-C-122-123, BSCIC Tongi, Gazipur., 82, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 571
কালার কোড	

ল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
১.১. কাৰ্বক্ৰম	
Vetted load plans for every floor shall be prepare কাৰ্শক্ৰম use of the floors including actual materials and w stored at maximum density.	ed and posted reflecting the actual work product loads as typically
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থা <b>ধিকার</b> প্রযোগ্য নর <b>টুডান্ড</b>	
সংশোধিত     সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

## ২. পর্ববেষ্ণণ

প্রিদর্শন	Duth the service of
পর্ববেষ্কণ	Building Approval
ক্যাপ	
আইটেম  ক্যাটাগরি	
ואוואופוניאן	
২.১. কার্য	ম্
l — .	Factory management to prepare approval drawing and submit to the appropriate
কাৰ্শক্ৰম	authority for approval.
সুপারিশে	ৰ
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খান	ৰ
কাৰ্যক্ৰম	
l <del> </del>	ব প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড   সমশ্রসীষ	T  -
সংশোধি	
সময়সী	
অগ্রগতি	<b>₹</b>
অবস্থা	
মন্তব্য	

o. পর্যবেষ্ণ্ <del>ড</del> ণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৩.১. কার্যক্রম		
Proper drainage and water proofing materials should be provided on roof top maintaining 2% slope.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর		
চুডান্ড সমশ্বসীমা		
সংশোধিত সমশ্বসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

## ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	xposed reinforcement
[শ্ব(বক্ষণ]	Aposed Termoreement
ক্যাপ	
আইটেম  ক্যাটাগরি	
ורוו־וטולאן	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Expected reinforcement peeds to be severed by weather sected material under
কাৰ্শক্ৰম	Exposed reinforcement needs to be covered by weather coated material under supervision of factory engineer.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রেশোল্য নয়
চুড়ান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u>  মন্তব্য</u>	

:. পর্যবেষ্কণ
পরিদর্শন Efflorescence on masonry wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
Building Engineer is required to investigate the efflorescence problems in walls and carry out remedial actions.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্শনাৰ কাৰ্শক্ষম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর  চূড়ান্ত  সমর্মীমা
সংশোধিত্ত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য