

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	তামিশনা এ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	Bhadam, Nishatnagar, Tongi, Gazipur., 83, ( Tongi West Thana, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 579
কালার কোড	

নুল্যার্যনের ধরণ: অগ্নি মূল্যার্যন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -		
১. পর্যবেষ্কণ			
পরিদর্শন Store areas – Acessories general storage area পর্যবেষ্কণ rated walls or doors. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	s at mentioned floors did not have fire		
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
Within 6 Weeks, Prepare proper plan and de কাৰ্যক্ৰম hrs fire rated door for storage area. Within 6 barrier with 2 hrs fire rated door for storage	6 Months, Provide 4 hrs fire rated		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়			
চুডান্ড   সমশ্বসীমা			
সংশোধিত সমশ্সীমা			
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			
	-		

## ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন  All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Relevant
প্ৰব্যক্ষণ documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাপরি
২.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Periodically check fire pumps. Maintain record properly
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র কারখানার
কাৰ্যক্তম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়
চুড়ান্ত   সম্প্রসীমা
সংশোধিত
अभ्यत्रीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৩. পর্যবেষ্ষণ
Pocument review Standning and first aid becoming performance was not shocked
পরিদর্শন Document review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked প্রব্যক্ষেণ periodically and no relevant documents found.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৩.১. কাৰ্যক্ৰম

The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্খানার

চুডান্ত

সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়

properly tagged.