

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে ভুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আর্থল ইয়ার্ন ডাইং লিমিটেড	
ঠিকানা	, o, (Kaliakair, Gazipur, Dhaka)	
কারখানার কোড	GZP 581	
কালার কোড		
মুল্যায়্নের ধরণ: 🔻	ন্তামোগ্ৰত মূল্যাখন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ ক্যাপ আইটেম	ing Approval	
অাখডেশ ক্যাটাগরি		
[4)[6][4]		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
0.0. 111471		
	ctory management to prepare approval drawi thority for approval.	ng and submit to the appropriate
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রযে	াগ্যি ন্য়	
চুড়ান্ত		
সংশোধিত ।		
प्रभग्नग्रीमा -		
অগ্রগতির 📗		

২. পর্ববেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

পৰিদৰ্শন পৰ্শবেষ্ষণ
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
As part of DEA as built architectural and structural drawing , Floor load plan, subsoil investigation report, Material test report to be prepared.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সম্প্ৰসীমা
সংশোধিতসমশ্বসীমা
অগ্রগতিব
অবস্থা মন্তব্য
৩. পর্যবেষ্ষণ
প্রিদর্শন
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ
ক্যাপ আইটেম

र्भार्यपद्म Lack of Bracing
চ্যাপ্ <u></u>
শাইটেম
স্যাটাপরি
୭.১. কার্যক্রম
The requirement of cross bracing between the columns and rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer and carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ফণ

of the same	
পরিদর্শন পর্যবেষ্কণ	uilding Approval
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰঃ	시
কাৰ্যক্ৰম	Factory management to prepare approval drawing and submit to the appropriate authority for approval.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

পর্ববেষ্কণ	
ারিদর্শন 1র্শবেক্ষণ	echnical Documents
ন্যাপ মাইটেম	
চ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	As part of DEA as built architectural and structural drawing, Floor load plan, subsoil investigation report, Material test report to be prepared.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	1
<u>অগ্রা</u> খিকার	ब थ्र(याजा) नय
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ষণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৬.১. কাৰ্যক্ষম
C. 3. 11 14 1
Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য লয়
চূড়ান্ত সম্প্ৰসীমা
সংশোধিতসমশ্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
৭. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ষণ
ক্যাপ আইটেম

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	The requirement of cross bracing between the columns and rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer and carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		