

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আরকে নিট ডাইং মিলস লিমিটেড
ঠিকানা	, o, (Joydebpur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 585
কালার কোড	

াুল্যারনের ধরণ: অগ্নি সুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্যবেষ্ণ্ডণ	
পরিদর্শন Ground floor – Sliding Steel type Door was fitt	ed in the exit of the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Replace all existing exit doors on evacuation type door, which swing outward and in the should not constrict the width of the corridor	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্বাধিকার প্রযোগ্য নয় চূড়ান্ত্	
সম্ব্যসীমা সংশাধিত	
সমরসীমা ⁻ অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

	round floor – The doors in the mentioned egress route could not be open easily.		
পর্যবেষ্কণ D	পর্শবেষ্কণ Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.		
ক্যাপ			
আইটেম্			
ক্যাটাগরি			
২.১. কাৰ্যক্ৰঃ	<u> </u>		
l ———			
কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able		
	from the side they serve without the use of a key. 0		
সুপারিশের			
ভিখ্যসূত্র			
কারখানার			
কাৰ্যক্ৰম			
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর		
<u>চুডান্ড</u>			
त्रेभग्रत्रीमा			
<u>সংশোধিত</u>			
সময়সীমা			
<u>অগ্রগতির</u>			
<u>অবস্থা</u>			
<u> মন্তব্য</u>			
	-		

৩. প্রব্ধেণ
পিৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Opening or
প্র্যবেষ্ণ্য penetration was not properly sealed.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৩.১. কার্যক্রম
Seal all openings in walls with fire resistant materials having 2 hours fire rating. Or
In case of openings in slab / floors, provide vertical enclosures extending above
and below such openings. Walls of such openings should have at least 2 hours fire
resistance rating. 0
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
<u> মন্তব্য</u>