

কারখানার নাম

4 জেড পোশাক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

ঠিকানা	, 0, (Sreepur, Gazipur, Dhaka)		
কারখানার কোড	<u>নার কোড</u> GZP593		
কালার কোড	লার কোড		
মূল্যার্নের ধরণ:	কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -	
১. পর্ববেষ্ণণ	*		
প্রিদর্শন	ding Approval		
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম a	Building Approval Plan to be prepared and appropriate authority. As part of this processes a number of checks on the as-built	ess building engineer will be required to	
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্শক্রম			
অগ্রাধিকার 🛭	া(যাগ্য নয়		
চুডান্ড সম্মর্সীমা	-		
সংশোধিত সময়সীমা	-		
অগ্রগতির অবস্থা			

২. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	adequate Documents
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্শক্ৰম	T
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Structural & Architectural drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. as a part of DEA.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Non-engineered Shed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer to review the adequacy of the structure. Design should be checked by the building engineer to verify the connections and stability of the shed.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত	-
<u> </u>	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

৩.২. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
<u> </u>	
<u> नेभग्रनी</u> भा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Lack of Bracing
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Design should be checked by the Building Engineer to verify the stability of the shed and confirm the requirement of any bracing in the horizontal or vertical direction.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal or vertical bracing if required.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড	
সমর্মীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

ধ. পর্ববেষ্কণ

পরিদ	ৰ্শন	ampness on masonry wall and Lack of proper water proofing
পর্শবেং	ষ্কণ 🗠	diffiness of masonly wall and tack of proper water probling
ক্যাপ আইটে	- ST	
ক্যাটা ^গ	_	
E.S.	কাৰ্শক্ৰম	
	শক্ষপ	For exterior wall proper plaster and weather coat paint should be used to prevent infiltration of rainwater.
1 1 5	ারিশের যুসুত্র	
কার	ৰখানার ৰ্থক্রম	
		প্রব্যোগ্য নর
চূড	ান্ত শুসীমা	_
	<u> শুণাপা</u> শাধিত	
	<u> শুসীমা</u>	
অগ্র	গি ত্তির	

অবস্থা মন্তব্য