

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এশিয়ান পেইন্ট এবং কেমিক্যাল ইন্ডাক্ট্রিজ	
ঠিকানা	, 0, ( Kadamtali, Dhaka, Dhaka )	
কারখানার কোড	CDHK010	
কালার কোড		
মুল্যায়নের ধরণ: অন্যান্য	<u> भूनाग्रायन</u>	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ		
_	·	

. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন <sub>TI</sub> পর্ববেষ্ক্রণ	ne factory is facilitated with natural ventilation.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	र्	
  কার্যক্রম	Sufficient number of exhaust & cooling systems must be installed.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্থ্যনার কার্থক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	p prevention measure has been identified to prevent dust accumulation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	ī
কাৰ্যক্ৰম	Duct & Exhaust system must be installed at the places where dust is being generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রব্যোগ্য নর
সম্প্রমীমা সংশোধিত	
সমর্মীমা অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

#### ৩. পর্যবেষ্ষণ পরিদর্শন Useful information of MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not পর্যবেষ্ণনা displayed both in chemical storage area & production area. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Useful information of MSDS must be displayed at all places or containers where কাৰ্যক্ৰম hazardous chemicals are handled and stored. |সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন PPEs found are not appropriate for different hazards. Sufficient number of required প্রবিষ্ক্রণ PPEs has not been found.
ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্বক্ৰম
All the required PPEs (gloves, face mask, respirator, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়
চ্চুডান্ত সমরসীমা
সংশোধিত   সমর্সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

৫. পর্ববেক্ষণ	
	_
পিরিদর্শন    পর্যবেষ্ণ্যন	
ক্যাপ	4
অইটেম 	
্বাব্যান্ত্র্যালয় ক্যাটাগরি	
FINAL III	
<ul><li></li></ul>	
	$\neg$
Proper workplace safety training including spillage response training, PPE	
awareness training must be provided by professionals.	
সুপারিশের	
ি ভিখ্যসূত্র ————————————————————————————————————	
কার্শানার	
া কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়	_
চুড়ান্ত  -	
प्रोभेद्रात्रीमा	
সংশোধিত	
সম্বসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
[মন্তব্য	
j- [	

### ৬. পর্ববেষ্ণণ

বহ্চণ	oper labelling has not been found on most finished product containers.
7	
টেম বিজৰি	
গগৰি	
. কাৰ্যক্ৰম	1
,	
<u> </u>	GHS pictograms should be used in the final product container.
পাৰিশেৰ	
খ্যসূত্র	
ারখানার   বিক্রম	
র্শিক্রম লেভিক্রার	প্রযোগ্য নয়
	4(기의) 키기
ড়ান্ত ময়সীমা	-
শাণাণা ংশোধিত	
<sup>२२</sup> भग्नेमा	-
গ্রগতির	
ব <b>শ্ব</b>	
ন্তব্য	

৭. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন   Sydram of Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
ানবেক্ত।	
ক্যাপ্	
আই্টেস্	
ক্যাটাগরি	
	7
৭.১. কার্যক্রম	4
কাৰ্যক্ৰম Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
प्रभावित्यव	
ত্যাসূত্র	
कार्रथानार	
কাৰ্যজ্ঞম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত	
সংশোধিত _	
সমশ্रসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
	1

## ৮. পর্যবেষ্ণণ

ারিদর্শন   ার্শবেষ্কণ	nere is no list of hazardous substances in the factory
চ্যাপ শাইটেম	
চ্যাটাগরি	
১. কাৰ্যক্ৰ	7
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
1	প্রশোজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	