

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সামুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিমিটেড
ঠিকানা	,, 0, ( Chandgaon, Chattogram, Chattogram )
কারখানার কোড	CCHT005
কালার কোড	

<u> বুল্যায়নের ধর</u> ণ	ন: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পৰ্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	adequate Design Documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰয়	7	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural me all of the structures. Factory should also conduct (DEA) for all of the buildings. All prepared as-b based on the requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for Detail Engineering Assessment
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য ন্য	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হর্মনি	
<u> মন্তব্য</u>		

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Cr	rack in RCC Column
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
)	T
২.১. কাৰ্শক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing in RCC Column are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের	determine reasons for cracks.
তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চুডান্ত সম্যুসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
<u>মন্তব্য</u>	

. প্রব্বেষ্কণ পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	rack in RCC Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in RCC Column.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্যাণি
মন্তব্য	

## ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ Sr	palling of Concrete in Slab
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Engage a qualified structural engineer to provide additional investigation into the areas of distress and provide a remediation plan if required.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	া অবিলয়ে
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হুর্যনি
<b>মন্ত</b> ব্য	
<b>৫. পর্যবেষ্</b> ডণ	
C 17(740°	

৫. পর্ববেক্ষণ
প্রিদর্শন Physical Damage of Structural Member
পूर्व(बृष्क्व)   । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
আইটেম   ক্যাটাগরি
(e.১. কাৰ্যক্ৰম
Have a qualified structural engineer provide further analysis and investigation of
কাৰ্যক্ৰম the structural deficiencies. Structural engineer shall also provide remediation documents if required.
সুপারিশের   ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
সংশোধিত ৩১-০১-১৯৭০
অগ্র <b>গতির</b> আবস্থা
মন্তব্য

## ৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ <sup>Cc</sup>	oncentrated Load on Roof Top
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Engage a qualified structural engineer to confirm and document that provisions have been made to accommodate concentrated loads. If provisions have not been made, have a qualified structural engineer develop a remediation plan.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	
. পর্ববেষ্কণ	

।. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ateral Stability Check
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Have a qualified structural engineer complete further analysis of Peroxide Plant Unit 1 & 2 Building and develop a remediation plan if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানা কার্থক্রম জ্ঞাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্বাসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2940
অগ্রগতির অবস্থা সমুব্র	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	

## ৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Dampness and Corrosion Present
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ <u>ৰ</u> ম	Sections of plaster finish to brick wall to be removed to investigate if dampness
	penetrates into the building wall. Investigation needed to determine the source of
1111451	the damp and way to prevent it re-occurring. Carry out any remedial actions as
	directed by the Building Engineer. All steel member should be painted properly.
সুপারি(শর	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
<b>मेंब्रमी</b> बा	
সংশোধিত	07-07-7940
সময়সীমা	09-09-9040
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	1911/5 PMC)
মন্তব্য	