

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আল করিম পেইন্ট এন্ড কেমিক্যাল লি.
ঠিকানা	solosohor, I/A, amin jute mill, (Panchlaish, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	CCHT018
কালার কোড	

মূল্যার্নের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Dust collectors need to be installed to reduce সুপাৰিশেৰ ভ্ৰম্যসূত্ৰ কাৰখালাৰ কাৰ্যক্ৰম প্ৰযোগ্য লয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা মন্তব্য	dust formation.

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	lo dust collector or vapor detector has been found. (around Methanol)
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Dust collector or vapor detector need to be installed to reduce dust formation.
সুপারিশের	4
ভখ্যসূত্র কারখানার	<u>।</u> त
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	র প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	. -
সংশোধিত	
সময়সীমা	. –
অগ্রগতির সম্মান	
অবস্থা মন্তব্য	
(1 @ 1)	

পর্ববেষ্ষণ	
রিদর্শন ব্বেষ্ফণ	MSDS of the harmful chemicals are not displayed
্যাপ ইটেম্	
য়াটাগরি	
.১. কার্যত	म्ब इं
কাৰ্যক্ৰম	MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals must be displayed at places they are being used or stored.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	व
কারখীনা কার্শক্রম	त
অগ্রাধিক	ৰ প্ৰযোগ্য নৰ
চুডান্ড সময়সীম	
সংশোধি সমশ্রসীম	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	PPE has not been supplied by the factory.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
8.১. কার্ব	জম
কাৰ্যক্ৰম	Factory management needs to provide the workers with goggles, gloves, respirators, protective cloths.
সুপারিণ	
ভিখ্যসূত্র	
কারখান	
কাৰ্যক্ৰম	
	ন্ব প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত	
সময়সী	$^-$
সংশোধি	
সময়সী	
অগ্রগতি	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
. পর্ববেষ্ণ	
. 11(14)	
পরিদর্শন	PPEs found are not appropriate for different hazards. Hardhat, safety shoes have not
	been found.
ক্যাপ	
1	

আইটেম ক্যাটাগরি	
<i>৫.১.</i> কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Hardhat, safety shoe should be provided in sufficient number.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
I —	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৬. পর্ববেষ্ণণ

We will be a consent of the elemental bondling and a company bondling a fet the training to
পরিদর্শন No document of the chemical handling and equipment handling safety training has পর্যবেষ্ট্রণাচeen found.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ক্যাপ্
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৬.১. কার্যক্রম
Proper training regarding workplace safety must be provided to workers by professionals and preserve the proper documentation of the training program.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
प्रमेरांभीमा -
সংশোধিত
<mark>자자기</mark> 체 ⁻
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
i. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন Labelling has been detected in most cases. In some cases, labelling is not
প্ৰ্যবেষ্ণ্য understandable by the workers.
ক্যাপ
আইটেম্

Appropriate and understandable labelling should be displayed.

৮. পর্ববেষ্ফণ

ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্টব্য

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

পরিদর্শন Most of the piping system is manual. Production section seems unclean, and workers প্রবস্থেণ are not using PPE.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
All connections on drums and combustible liquid piping, vapor and liquid should be air tight.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
্মিন্তব্য

১. শ্বংবিষ্ণুণ
প্রিদর্শন No explosion proof lights has not been detected at storage area. (methanol and other
প্ৰব্যালয় বিষয় প্ৰদান বিষয় বিষয় প্ৰদান বিষয় বিষয
ক্যাপ আইটেম
ব্যাহজেন ক্যাটাগরি
৯.১. কাৰ্যক্ৰম
Ctavage record for flammable and combinatible liquide about house evaluation, proof
Storage rooms for flammable and combustible liquids should have explosion-proof lights
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ষম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত
সম্বসীমা
অগ্রগতির
অব্যা
মন্তব্য

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন All spills of chemicals have not been cleaned up promptly.
ান(বিষ্ণা
ৰস্প্
আইটেম্
ক্যাটাগরি
১০.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম All spills of chemicals need to be cleaned up promptly
মুপারিশের
ভখ্যসূত্ৰ
कान्नथानान
কাৰ্যক্ষম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত
प्रभावतीया
সংশোধিত
সম্বস্মা –
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১১. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন Eye wash fountains and safety showers have not been provided in areas where

পরিদর্শন Eye wash fountains and safety showers have not been provided in areas where
পর্ববেশ্বন corrosive chemicals are handled.
नाश विभाग विभाग का विभाग के प्राप्त के प्रा
পাইটেন আইটেন
ক্যাটাগরি
১১.১. কাৰ্বক্ৰম
Eye wash fountains and safety showers need to be provided in areas where corrosive chemicals are handled.
সুপারিশের
ত্রখ্যসূত্র
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত্
<u> </u>
সংশোধিত
সম্বর্গীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

১২. পর্যবেষ্ফণ

ারিদর্শন _{No} ার্শবেষ্ <u>ষ</u> ণ	o list of hazardous substances has been found in the workplace.
गुरु	
শাইটেম চ্যাটাগরি	
১২.১. কাৰ্যত্ৰ) by
কাৰ্যক্ৰম	There should be a list of hazardous substances used in the workplace
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্নখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
<u> </u>	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা অবস্থা	
মন্তব্য	
	1

୭. পর্শবেষ্ণণ
পরিদর্শন No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage পর্শবেষ্ণণ area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৩.১. কার্বক্রম
কাৰ্যক্ৰম Eating must be prohibited where hazardous chemicals are present by introducing visual signboard.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য