

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	শ্লোৰী কেমিক্যালম লিঃ
। IZ)ସମଣ ।	Plot-10/C, Mohora Noxus I/A, Kalurghat, 0, (Chandgaon, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	CCHT029
কালার কোড	

মুল্যার্নের ধরণ: অত্যাত্য মুল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্যবেষ্ণ্ডণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ No exhaust system found in the storage areas. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্তম Sufficient number of exhaust system must be areas.	installed in the storage & production
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সমরসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন No	o prevention measure has been identified to minimize dust accumulation.
পর্ববেষ্কণ '''	
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	-
কাৰ্যক্ৰম	Local exhaust ventilation must be installed to prevent accumulation of dust.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
· ·	
). পর্ববেষ্ণণ	

১. পর্ববেষ্ণণ	
	o explosion prevention measure has been identified given there are flammable ubstances present in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্বক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Gas detection device along with explosion prevention system must be installed to prevent explosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
1	থযোগ্য নয
চুডান্ড সমরসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন ১	Iseful information of MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not
পর্যবেষ্ণণ d	lisplayed both in chemical storage area & production area.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
ורוויוטוניין	
0 1 - 11/10	
৪.১. কাৰ্যত্ৰ)
l	Useful information of MSDS must be displayed at all places or containers where
কাৰ্যক্ৰম	
	hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	ا
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকা	র প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	. -
সংশোধিত	
সম্মানীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
[10 1)	
<u> </u>	
১ পর্ববেষ্কণ	
	In a valence ob a vale of the feetown was vived bound alone of a vale of a vale
	lazardous chemicals found in the factory requires hand gloves, goggles, earbuds,
NEW COLUMN	afety shoe for protection of hand, eye, hearing, skin & feet respectively. The workers
n	ave not been found working while wearing these required PPEs.
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
· · · · ·	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>ম</u>
.,,,,,,,,	

কাশক্রম	PPE (specially hand gloves, respirator & boots) utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন PP পর্ববেষ্ফণ foi	Es found are not appropriate for different hazards, respirator, goggles ha	ave not beer
<u>শ্বংশক্ষণাতা</u> ক্যাপ	una.	
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	T	
কাৰ্যক্ৰম	respirator, goggles should be provided in sufficient number.	
সুপারিশের		
ভ খ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত চুড়ান্ত	Q(1191) 914	
সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		

<u> </u>	
11(17/1	
রিদর্শন র্ববেষ্ফণ	ne workers do not have workplace safety training.
্যাপ াইটেম	
<u> গ্রাটাগরি</u>	
১. কাৰ্শক্ৰু	
কাৰ্শক্ৰম	Proper training regarding workplace safety must be provided to workers by professionals.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বজ্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন _P পর্ববেষ্কণ	roper labelling has not been found in many cases.	
ক্যাপ		
শাইটেম ক্যাট্রাম্বরি		
ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
<u>क्राज्ञ प्र</u>	Proper labelling must be ensured on containers immediately.]
কার্যক্রম সুপারিশের	rioper labelling must be ensured on containers infinediately.	
ভখ্যসূত্র ভখ্যসূত্র		
কার্থানার	4	
কাৰ্যক্ৰম		
	ব্ৰ প্ৰযোগ্য নয়	
চুডান্ত	_	
সমর্মসীমা সংশোধিত		
अभय अभयकीमा		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা ।		
মন্তব্য		
		J

রিদর্শন বিবেষ্কণ No	explosion–proof light detected in the combustible liquid storage.
ন্যাপ নাইটেম	
সাটাগরি	
<u>.১. কাৰ্শক্ৰম</u>	
কাৰ্যক্ৰম ।	Explosion proof light must be installed in the combustible liquid storage.
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোজ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Cleanliness & hygienic condition is not satisfactory
ান(বৃষ্ণা
ক্যাপ্
আইটেম
ক্যাটাগরি
১০.১. কার্বজ্ঞম
কাৰ্যক্ৰম Cleanliness must be ensured.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চূড়ান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১১. পর্যবেষ্ণণ

১১. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ Eye wash fountains or safety showers were not found near corrosive chemical storages
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাপরি
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
১১.১. কাৰ্যক্ৰম
Eye wash fountains or safety showers must be installed near corrosive chemical usage areas.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্থক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর
ু চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যণ	nere is no list of hazardous substances in the factory	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১২.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
্র অগ্রাাধকার চুড়ান্ড সময়সীমা	প্রযোগ্য নয়	
সংশোধিত সম্মানীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

১৩. পর্ববেষ্ফণ		
of Texton	No viewal sign regarding pating probibition about only the beganders about all usage	
	No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage	
পর্শবেষ্কণ	area.	
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১৩.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper	
	instructions & appropriate signboards.	
সুপারি(
তুশাস্ত্র তিখ্যসূত্র		
্ত গুণু <u>এ</u> কারখা		
কাৰ্যক্রম		
1 -	চার প্রযোগ্য ন্য	
চূড়ান্ত	-	
সম্প্রসী		
সংশো		
সমশ্রসী		
অগ্ৰগতি	ৰ	
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		