

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বার্জার পেইন্টম বাংলাদেশ লিঃ
ঠিকানা	27/, BFIDC road, kalurghat havy I/A, (Chandgaon, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	CCHT033
কালাৰ কোড	

নুল্যারনের ধরণ: অব্যাব্য মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ণ্ডণ	
পরিদর্শন Present dust collection system in the factory doe পর্যবেষ্কণ Moderate level of dust particles has been found ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Proper dust collection system for this factory সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যালাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস	must be designed and implemented.
চুড়ান্ড সম্ব্যসীমা	
সংশোধিত সম্বাসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পরিদর্শন প্রবিষ্ক্রণ The MTO storage is at very high risk of explosion as it is located just beside a road accompanied by spark generating vehicles which may lead to explosion anytime. Other measures taken will not be effective at all in this case.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
Gas detection device along with explosion prevention system must be installed to prevent explosion. Besides, protection from spark of vehicles is mandatory for the flammable material storage.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার ৬ মাস
চুড়ান্ত
সংশোধিত সমরসীমা ^{০১–০১–১৯৭০}
আগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
o. পর্যবেষ্কণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্কণ MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not displayed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
৩.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম MSDS should be displayed where hazardous chemicals are handled and stored.

৪. পর্যবেষ্ণণ

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চুডান্ড সময়সীমা

সংশোধিত সময়সীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

অগ্রাধিকার অবিলম্বে

07-07-7990

	us chemicals found in the factory requires hand gloves, goggles, earbuds, loe for protection of hand, eye, hearing, skin & feet respectively. The workers
	been found working while wearing these required PPEs.
ক্যাপ	and the state of t
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্বক্রম	
DDE (specially respirator & boots) utilization must be ensured by everyone in the
কাৰ্যক্ৰম factor	
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার অবিলম্বে	
চুড়ান্ত -	
সম্বাদীনা সংশোধিত ব	
अभ्याप्ति ०५-०५	-7990
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
পর্ববেষ্ফণ	
Marcia DDEs four	nd are not appropriate for different hazards. Rubber boots have not been
প্ৰবিষ্কৃণ found.	id are not appropriate for different flazards. Rubber boots flave not been
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম Rubbe	er boots should be provided in sufficient number.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার অবিলম্বে	
চুড়ান্ত -	
সময়সীমা সংশোধিত	
अभ्यत्रीमा ०५-०५	-2990
T COLUMN	

৬. পর্ববেষ্ণণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

প্রবিশ্বন্ধন শান workers do not have workplace safety training. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১.১. কার্যক্রম Proper training regarding workplace safety must be provided to workers by professionals. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার	
শাইটেশ ক্যাটাগরি ৬.১. কার্শক্রম Proper training regarding workplace safety must be provided to workers by professionals. সুপারিশের ভখ্যসূত্র	+
৬.১. কাৰ্যক্ৰম Proper training regarding workplace safety must be provided to workers by professionals. মুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কাৰ্যক্ৰম Proper training regarding workplace safety must be provided to workers by professionals. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম Proper training regarding workplace safety must be provided to workers by professionals. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ	_
professionals. সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
ভ্খ্যসূত্র	
	\neg
শাসাগাস কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	╗
চূড়ান্ত সম্যুসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির	\neg
অবস্থা	4
মন্তব্য	Ш

n. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন explosion proof light has not been found in flammable chemical storage.		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্রম Explosion proof light must be installed in flammable chemical storage areas		
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
<u>कार्यानार</u>		
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য নয়		
<u>চুডান্ত</u>		
সম্বসীমা		
স্পর্মীমা ০১-০১-১৯৭০		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Overall cleanliness not satisfactory. Dust particles found on all over the flo	or.
ক্যাপ		
পাইটেম ক্যাটাগরি		
		-
. .১. কাৰ্যত্ৰ	ম	1
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensure in all area.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র কারখানা	4	
কাৰ্যক্ৰম		
	র অবিলয়ে	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	. -	
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		
וו שוי		

<u>৯. শুশ্বেক্ষণ</u>	
পরিদর্শন No পর্ববেষ্কণ are	visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage ea.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	আবলম্বে –
সম্ব্যসীমা সংশোধিত সম্ব্যসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	