

## গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ম্যানিলা কেমিক্যাল কোং
ঠিকানা	2no jangol latif pur,jafrabad,akbarsha, (Sitakunda, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	CCHT040
কালার কোড	

ুল্যারনের ধরণ:  অত্যাত্য মুল্যারন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
্র. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন Mixing units were open during processing. No du পর্শবেক্ষণ felt in the production area during assessment. ক্যাপ	ust collector had been found. Odor was
আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Mixing units should be kept covered while proneeds to be installed if it is necessary.	ocessing and exhaust or dust collector
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়	
ু চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা	
সংশোধিত   সমর্সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন It was hard to breath at store room 1 during assessment. Flammable liquids were kept
প্রবিষ্ণ there and exhaust system was very poor. Vapors were stuck in the store.
ক্যাপ
আইটেম্
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম   Active Exhaust system needs to be installed at store room 1.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
ব্ৰুড়ান্ত
प्रभावतिक
সংশো <del>ধি</del> ত সম্বসীমা
অগ্রগানা
। অবস্থা
মন্তব্য
৩. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন MCDC of the description of the second of the sec

, শুশ(শৃক্ষুণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	MSDS of the harmful chemicals are not displayed
ক্যাপ আইটেম	
আংভেশ ক্যাটাগরি	
•	
৩.১. কার্থ	<u>क्र</u> म
	MCDC an along for acta boundling of boundaries about a large and a displaced at
কাৰ্যক্ৰম	MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals must be displayed at
	places they are being used or stored.
সুপারিশে	ৰ
ভিখ্যসূত্র	
কারখান	ার
কাৰ্যক্ৰম	
	ার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত	
সম্বয়সী মন্থ্যসী	π  -
সংশোধি	
সময়সী	
অগ্রগতি	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন PPEs have been provided by the factory and workers are using them while v	vorking but
পর্যবেষ্ণন not adequate and appropriate.	
काप्थ	
আইটেম্	
ক্যাটাগবি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Adequate PPE should be provided by factory.	
সুপারিশের	
তিখ্যসূত্ৰ	
कात्रभांनात	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রবোজ্য নর	
চুডান্ত	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্ভব্য	
. পর্যবেষ্ণণ	

#### পরিদর্শন Appropriate PPE not available in all cases. Goggles, safety boots, respirator (for toxic পর্যবেষ্ণণ chemicals ) & protective clothing had not been found. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম Factory needs to supply goggles, respirator, protective clothing & safety boots for কাৰ্যক্ৰম the workers while handling toxic chemicals and appropriate PPE should require in all cases. সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন No document of the chemical handling and equipment handling safety training has পর্শবেষ্কণ been found.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৬.১. কাৰ্শক্ৰম
Proper training regarding workplace safety must be provided to workers by professionals.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত সম্বশীমা
সংশো <del>ধি</del> ত সম্যসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্রণ	most case. Label was removed in many cases
ক্যাপ আইটেম ক্যাইটেম	
ক্যাটাপরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্রম Appropriate and understandable lab	elling should be displayed.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ড সমশ্যীমা	
সংশোধিত _	
স্মর্সীমা	
অগ্রগতির	
অব্স্থা	
মন্তব্য	

	orage rooms for flammable and combustible liquids did not have explosion-proof hts. (store room 2). No electrical line had been found at store room 1.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Factory management needs to install explosion proof lights at the flammable liquid store rooms. (store room 2)
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্যক্রম	
	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
সবং। মন্তব্য	

. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Il spills of chemicals were not cleaned up promptly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	म् -
কাৰ্যক্ৰম	All spills of chemicals need to be cleaned up promptly and necessary spill kit should be kept nearby.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্যানার কার্যক্রম	
চুডান্ড	্বা প্রযোগ্য নয় _
স্মর্মনীমা সংশোধিত সময়সীমা	_
্রশন্সামা অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

	ye wash fountains and safety showers are not provided in areas where corrosive nemicals are handled.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains and safety showers need to be provided in areas where corrosive chemicals are handled.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
চুডান্ত	প্রযোগ্য নয়
স্মর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>মন্তব্য</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন   পর্ববেষ্ফণ	nere is no list of hazardous substances in the factory
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১১.১. কার্যত	<u>৯</u> ম
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
l	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

	o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্ববেষ্কণ are	ea.
ক্যাপ	
আইটেয়	
اعادرهم	
[ক্যাভাগার]	

কাৰ্ <u>শ</u> ক্ৰম	Eating must be prohibited where hazardous chemicals are present by introducing visual signboard.
মুপারিশের ভখাসত্র	
<u> </u>	
কার্যক্রম শগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
হূডান্ড শমশ্রসীমা	_
মংশোধিত মুমুরুমীমা	-
<u>শগ্রগতির</u>	