

গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এস.এ.এল এগ্রো কেমিক্যাল
ঠিকানা	D-103, Bscic, Charipur, (Feni Sadar, Feni, Chattogram)
কারখানার কোড	CCML005
কালার কোড	

নুল্যার্নের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যার্ন	পর্ববেষ্ফ(ণর তারিখ: -
১. পৰ্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Duct & Exhaust system must be installed at t generated to prevent accumulation & inhalat quality must be monitored every 6 months & preserved.	ion of such impurities. Indoor air
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ মাস	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

	vironmental clearance certificate has been found expired. Application for renewal c e certificate has been found.
<u>ক্যাপ্</u>	
<u> </u>	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Valid Environmental clearance certificate must be there in the factory.
সুপারিশের	Valid Environmental clearance certificate must be there in the factory.
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
সম্প্রমীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পর্যবেষ্ণ	1
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No prevention measure has been identified.
<u></u> ল্যাপ্	
<u>শাই(উস</u>	
<u> চ্যাটাগরি</u>	
<u>୭.১. কার্</u>	ista control in the
কাৰ্যক্ৰম	imateriais are being stored.
সুপারিণ তথ্যসূত্র	
কারখাঁ কার্যক্রম	াৰ
	, গর ্ড সাস
চুডান্ড সমশ্বসী	— ना -
সংশো ^হ ি সমশ্ৰসী	জ ৩১-০১-১১৭০
অগ্ৰগতি	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Useful information of MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not পর্যবেষ্ণন displayed both in chemical storage area & production area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৪.১. কার্যক্রম
Useful information of MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার অবিলয়ে
জ্ঞানিকার আবলপ্রে চূড়ান্ত সমরসীমা
সংশোধিত সমশ্সীমা ^{১১–১১} ৭০
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
e. পর্ববেষ্ট্রণ
পরিদর্শন Adequate PPEs not supplied by factory side. The workers have not been found working পর্যবেষ্ট্রণ while wearing these required PPEs.
ক্যাপ আইটেন ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্রম
PPE (specially hand gloves, pesticide respirator, goggles, rubber boots) utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার

৬. পর্যবেষ্ণণ

কাৰ্যক্ৰম

চুডান্ড সমর্মীমা সংশোধিত

সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার অবিলম্বে

02-02-2290

	Es found are not appropriate for different hazards. Sufficient number of required
	Es has not been found.
ক্যাপ্	
আই্টেম	
ক্যাটাগরি	
	•
৬.১. কাৰ্যক্ৰয	
কাৰ্যক্ৰম	All the required PPEs (hand gloves, face mask, pesticide respirator, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	অবিলয়ে
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৭. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন The workers do not have workplace safety training.
<u>क्रा</u> श्
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৭.১. কার্বক্রম
Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
ু চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা ^{১১-১১} ১৭০
অগ্রগতির
अनुस्
মন্তব্য

৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Proper labelling has not been found in many cases.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৮.১. কার্যন্ত	ज ्ञ]
কার্যক্রম সুপারিশে	GHS-compliant labelling must be ensured on all containers.	
ভখ্যসূত্র কারখানা কার্যক্রম		
অগ্রাধিক চুড়ান্ত সময়সীম	ৰ প্ৰযোগ্য ন্য	
সংশোধিত সময়সীম	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য		

১. পর্যবেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	leanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম]
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থীনার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	অবিলয়ে	
চুড়ান্ত সম্বাসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	hemical spillage has been found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা টা গরি	
১০.১. কার্য্য	2 8
	` .
কাৰ্যক্ৰম	Specific chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	1
<u>অগ্রা</u> খিকার	ব্যোগ্য নয়
চূডান্ত সম্প্রসীমা	
সংশোধিত সম্যুসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

১১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ye wash fountains & safety showers have not been found.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১১.১. কার্যত	<u> च्</u> र	
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains or safety showers must be installed.	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কারখানার কার্যক্রম		
	ব্বেশোল্য ল্য	
চুড়ান্ত সমর্মীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		
[[]]		

১২. পর্ববেষ্ণণ

ারিদর্শন 1র্শবেষ্ফণ	nere is no list of hazardous substances in the factory
চ্যাপ মাই(উমূ	
গ্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত	ম্প
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১৩. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage পর্যবেষ্ণণ area.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
১৩.১. কার্বক্রম
Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<mark>অগ্রাধিকার</mark> অবিলপ্তে চূড়ান্ড
সম্প্রমীমা সংশোধিত ত্বিত্ত বিভাগ বি
সম্বাদ্য বিষয় বি
অবস্থা মন্তব্য