

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সুপ্তি কেমিক্যাল ওয়ার্কস
ঠিকানা	Bisic Industrial area, taratia, 372, (Tangail Sadar, Tangail, Dhaka)
কারখানার কোড	CTNG003
কালার কোড	

মুল্যারনের ধরণ: অত্যাত্য মুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন ক্যাপ জাইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ষম Sufficient number of exhaust & cooling system	ns must be installed.
সুপাৰিশেৰ	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত – সময়সীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	p prevention measure has been identified to prevent dust accumulation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Duct & Exhaust system must be installed at the places where dust is being generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নর
সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

୭. পর্ববে ষ্টণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা No prevention measure has been found
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩.১. কাৰ্যক্ৰম
A dedicated ventilation system should be installed in the place where chemicals are stored.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সম্মান্সীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical
পৰ্ববেশ্বন storage area & production area.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাপরি
ויוו זטולד
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
<u> कात्रथांनात</u>
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুডান্ড _
সংশোধিত
অগ্রগতির
अवश्र
মন্তব্য
৮. পর্ববে ষ্ণণ
Hazardous chemicals found in the factory requires acid gloves, heat gloves, goggles,
পরিদর্শন earbuds, respirator safety shoe for protection of hand, eye, hearing, skin & feet
পর্শবেষ্ণনা respectively. The workers have not been found working while wearing these required
PPEs.
ক্যাপ
আইটেন

ক্যাটাগরি	
<u> ৫.১. কাৰ্যক্রম</u>	
কাৰ্যক্ৰম	PPE (specially acid gloves, heat gloves, goggles, rubber boots) utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন PPEs found are not appropriate for different hazards. Sufficient number of required পর্ববেষ্কণ PPEs has not been found.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি		
৬.১. কার্শক্রম		
All the required PPEs (acid gloves, heat gloves, face mask, respirator, goggles, rubber boots) should be provided in sufficient number.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
্বাধিকার প্রযোজ্য নয় চূড়ান্ত		
সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পর্ববেষ্ফণ	
ারিদর্শন Tr	ne workers do not have workplace safety training.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
৷.১. কাৰ্ <u>বজ</u> ু	—————————————————————————————————————
কাৰ্শক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	per labelling has not been found on most finished product containers.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্যক্ৰম		
	GHS pictograms should be used in the final product container.	
সুপারিশের		
ভ্খ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্শক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
সুবুগু মন্তব্য		

৯ . পর্যবেষ্ ণ		
প্রিদর্শন	_	
প্র্যবেষ্ট্রণ Explosion proof lights are not found in the production area and storage area.		
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
	_	
৯.১. কার্যক্রম		
কাৰ্শক্ৰম Explosion proof lights should be installed in the production area and storage area.]	
সুপাৰিশেৰ		
ভিখ্যসূত্র কারখানার	1	
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর]	
চুড়াল্ড সময়সীমা		
সংশোধিত	1	
प्रभारतीया ⁻		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য	1	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ C	leanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
!		
১০.১. কার্যত	pN	
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
ভ খ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
	থবোজ্য লয়	
চুডান্ড সম্যুসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

১১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Chemical spillage has been found and no record book maintain	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্ক্তম Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage spillage record book must be introduced.	.An up-to-date
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্শানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ত - সময়সীমা	
সংশোধিত _ সম্ময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ ^E ১	ve wash fountains & safety showers have not been found.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
		1
১২.১. কাৰ্যত্ৰ) 	
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
সুপারিশের		
<u>ত্থ্যসূত্র</u>		
কারখানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত		
সময়সীমা		
সংশোধিত	_	
সম্যুসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা অবস্থা		
মন্তব্য		

. পর্ববেষ্কণ	
ারিদর্শন 1র্ববেষ্ক্রণ	here is no list of hazardous substances in the factory
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
.৩.১. কাৰ্য	কুম্ -
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	ব্পযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

	o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্ববেষ্ণণ are	ea.
ক্যাপ	
আইটেয়	
اعادروم	
[ক্যাভাগার]	

8.১. কার্ <u>শক</u> '	
	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>্বাং।</u> মন্তব্য	