

# গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মালদেশ ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, ( Tongi East, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	CGZP002
কালার কোড	

মুল্যার্নের ধরণ: অ্বান্য মূল্যার্ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ No remarkable prevention measure has been ide ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	entified to prevent dust accumulation.
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Duct & Exhaust system must be installed at t generated to prevent accumulation & inhalati	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত   সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

টাগরি ১. কার্যক্রম Environmental clearance certificate must be up to date.	
কাৰ্যক্ৰম   Environmental clearance certificate must be up to date.	 1
১. কার্যক্রম Environmental clearance certificate must be up to date.	 1
কাৰ্যক্তম   Environmental clearance certificate must be up to date.	1
কাৰ্যজ্জম   Environmental clearance certificate must be up to date.	
কাৰ্যক্তম Environmental clearance certificate must be up to date.	1
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্শানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর	
<u>চুড়ান্ত</u>	
সম্প্রসীমা সংশোধিত সংশোধিত	
भारतात्रिक	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্ভব্য	

পর্ববেষ্কণ	
ারিদর্শন বিবেক্ষণ	lo prevention measure has been identified.
্যাপ 1াইটেম	
<u>্যাটাগরি</u>	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	भ
কাৰ্শক্ৰম	Smoke detection system along with explosion protection system must be installed to prevent explosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	f
<u>অগ্রা</u> খিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশো <del>ধি</del> ত সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

### ৪. পর্ববেষ্ণণ

	reful information of MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not splayed both in chemical storage area & production area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	priaged both in enemical storage area & production area.
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Useful information of MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ত	প্র্যোগ্য ন্য
সময়সীমা	_
সংশো <del>ধি</del> ত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

ে পর্ববেষ্ষণ	
o <del>Currier</del> I	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ	workers have not been found working while wearing these required PPEs.
ক্যাপ	
আইটেম  ক্যাটাগরি	
[ 17]0[1]	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
l	DE (specially hand gloves requireter species with hor hoots) utilization must be
	PPE (specially hand gloves, respirator, goggles, rubber boots) utilization must be
l le	ensured by everyone in the factory.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্র	(বোজ্য নর
চুডান্ড	
प्रभागिमा	
সংশোধিত	
সমর্যসীমা   <sup>-</sup>	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

### ৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	ne workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চূডান্ড	প্রযোগ্য নয়
সম্বসীমা সংশোধিত	_
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৭. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন   Dranger labelling has not been found on most containers
পর্ববেষ্ণ্রন্থ Proper labelling has not been found on most containers.
<u>ক্যাপ্</u>
আইটেম ক্যাটাগরি
רוו־וטולץ
৭.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Proper labelling (GHS pictogram) must be ensured on all containers.
সুপাৰিশেৰ
ত্থ্যসূত্র
কার্থানার    কার্বজ্জম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লর
চূড়ান্ত
সম্বাদ্য সংশোধিত
अर्तात्र
অগ্রগতির
অবস্থা
্বিষ্টেব্য

### ৮. পর্ববেষ্ফণ

রিদর্শন র্শবেষ্ষণ E>	plosion proof lights are not found.	
<b>ग</b> প		
াইটেম গাটাগরি		
ואוויוטוני		
.১. কাৰ্যক্ৰ	T. Control of the con	
কাৰ্যক্ৰম	Explosion proof light should be installed in storage area.	
<u>স্</u> পারিশের	Explosion proof light should be installed in storage area.	
ভ্ <b>ষ্যসূত্র</b>		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্র্যোগ্য ন্য	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সন্মনানা সংশোধিত		
<u>भूभश्र</u> मीमा	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

৯. পর্যবেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ Cleanliness & hygiei	nic condition is not satisfactory.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি		
৯.১. কাৰ্যক্ৰম		]
কাৰ্যক্ৰম Cleanliness must	be ensured.	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র		
কারখানার   কার্যক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়		
চুড়ান্ড সম্যুসীমা		
সংশোধিত সমরসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

## ১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ <sup>E</sup> ূ	ye wash fountains & safety showers have not been found.	
<u>ল্যাপ্</u>		
<u>শাইটেন</u>		
ক্যাটাগরি		
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	্ব্যুল্ভ ক্রম্	
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<b>—</b>	প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
भगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		
	·	

১১. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	here is no list of hazardous substances in the factory
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগুরি	
ক্যাটাগরি  ১১.১. কার্যত	ক্রম
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	1
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	ব্ব প্রযোগ্য নয়
সম্প্রমীমা সংশোধিত	;
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

### ১২. পর্যবেষ্ণণ

	No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্যবেষ্ণণ a	area.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
<b>অগ্র</b> গতির	
অবস্থা	