

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সালভো কেমিক্যাল ইন্ডাম্ট্রি লিমিটেড	
ঠিকানা	, 0, ( Sreepur, Gazipur, Dhaka )	
কারখানার কোড	CGZP007	
কালার কোড		
মুল্যায়নের ধরণ: অন্যান্য	' <mark>मूल्याञ्चल</mark>	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্ববেষ্ফণ		

. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ne factory is facilitated with natural ventilation but not sufficient in all area.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	7	 ]
কার্যক্রম সুপারিশের	Sufficient number of exhaust & cooling systems must be installed.	
ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
সম্প্রমীমা সংশোধিত সমশ্রমীমা	_	
্রশন্ধনাশা অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন No	appropriate prevention measure has been identified to prevent dust accumulation.
পর্ববেষ্কণ ''` ক্যাপ	
শাইটেম	
ক্যা <b>টা</b> গরি	
২.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Duct & Exhaust system must be installed at the places where dust is being generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
_	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
পর্যবেষ্ক্রণ	

. পর্যবেষ্ফণ
পরিদর্শন   Environmental elegrance cortificate has not been found
গ্ৰামণাৰ্গ Environmental clearance certificate has not been found
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৩.১. কার্যক্তম
কাৰ্যক্ষ Environmental clearance certificate should be obtained as soon as possible.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়
চূড়ান্ত _
সময়সীমা
সংশোধিত  _
স্বর্গীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
ן זיש זי

ারিদর্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical ার্যবেষ্ণ্য storage area & production area.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি
৪.১. কা <del>ৰ্য</del> জন
কাৰ্যক্ৰম MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর <b>ত্ত</b>
সম্প্রমীমা <sup>-</sup> সংশোধিত
সম্ব্যসীমা <sup>-</sup> অগ্রগতিব
অবস্থা মন্তব্য

শ্ব(ব্ঞ্চণ	
	actory owner provide necessary PPEs but workers were not found using these PPEs hile working.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
17101 11-1	
<b>৫.১. কাৰ্য</b> ক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory Management should ensure to use necessary PPEs by all employee while working.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	he workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
!	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	 
কার্গ্থানার কার্যক্রম	
	ৰ প্ৰযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
সম্ভব্য মন্তব্য	

৭. পর্যবেষ্ণণ		
1. 11(1701		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	oper labelling has not been found on most finished product containers.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্যক্ৰম		1
		1
কাৰ্যক্ৰম	GHS pictograms should be used in the final product container.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত		
अभ्यान	-	
অগ্রগতির		
1 1		
অবস্থা		
মন্তব্য		
		_

### ৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদ' পর্ববে	I⊢χ	plosion proof lights are not found in the production area and storage area.
ক্যাপ		
আই(ট	ন্	
ক্যাটা	গরি	
৮.১.	কাৰ্যক্ৰম	
<del> </del>	is si	Explosion proof lights should be installed in the production area and storage area
	<u>কিম</u>	Explosion proof lights should be installed in the production area and storage area.
	ারিশের	
_	্যসূত্ৰ	
	ৰ্খানার ——	
	<u>কিম</u>	
_		প্রযোগ্য নর
চুড		_
	<u> শুসীমা</u>	
	শাধিত	_
	<u> শুসীমা</u>	
অগ্ৰ	গতির	
অব	শ্বা	
মন্ত	ব্য	
	•	

১. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	leanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
ক্যাপ ক্যান্ত		
আইটেম ক্যাটাগরি		
17191111		
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর	
চুডান্ড		
সম্প্রসীমা		
সংশোধিত	_	
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

کے۔		
পরিদর্শ  পর্ববেষ	ıcn	emical spillage has been found.
ক্যাপ		
<u>আইটে</u>	<u> </u>	
ক্যাটাগ	<u>ৰি </u>	
		_
30.3.	কাশক	<b>&amp;</b>
কার্যত		Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage.An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপার্চি	রিশের	
<u>ভি</u> খ্য	সূত্ৰ	
	খানার	
কার্যথ		
অগ্রা	<u> </u>	প্রযোগ্য ন্য
চুড়াং   সময়		
সংশে	াাধিত	
	<u> শিমা</u>	
অগ্রহ	াতির	
অবস্	श	
মন্তব	₹ <b>7</b>	

s ordinant d		
১. পর্শবেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Eye wash fountains & safety showers have not been found.		
ক্যাপ আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
১১.১. কাৰ্যক্ৰম		
	$\neg$	
কাৰ্যক্তম   Eye wash fountains & safety showers have not been found.		
সুপারিশের		
ভঁখ্যসূত্ৰ		
কারখানার	7	
কাৰ্যক্ৰম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	<b>-   </b>	
চুডান্ত	<b>-   </b>	
বিশ্বতাত  -   সময়সীমা		
সংশোধিত	<del>- </del>	
१४८९॥ १७       अभग्रतीमा		
	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা	_	
মন্তব্য		
	<b>-</b>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যণ	nere is no list of hazardous substances in the factory	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১২.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
্র অগ্রাাধকার চুড়ান্ড সময়সীমা	প্রযোগ্য নয়	
সংশোধিত সম্মানীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

১৩. পর্ববেষ্ফণ		
of Texton	No viewal sign regarding pating probibition about only the beganders about all usage	
	No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage	
পর্শবেষ্কণ	area.	
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১৩.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper	
	instructions & appropriate signboards.	
সুপারি		
তুশাস্ত্র   তিখ্যসূত্র		
্ত গুণু <u>এ</u> কারখা		
কাৰ্যক্রম		
1 -	<b>চাৰ</b> প্ৰযোগ্য লয়	
চূড়ান্ত	-	
সম্প্রসী		
সংশো		
সমশ্রসী		
অগ্ৰগতি	ৰ	
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		