

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	কমেট্রকে ইন্ডাম্ট্রজি বাংলাদশে লমিটিডে
ঠিকানা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	CGZP012
কালার কোড	

সুল্যার্নের ধরণ: অত্যাত্য সুল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন No measure has been detected to eliminate inju পর্শবেষ্কণ process. Exhaust fans cannot eliminate injurious ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
Duct and exhaust system must be installed to substances both in production and storage ar	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সম্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	nvironmental clearance certificate has not been found.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
কাৰ্যক্ৰম	Environmental clearance certificate must be obtained.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কার্খানার		
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড		
<u> </u>		
সংশোধিত		
সম্যুসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ No	o detection device has been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Detection system must be installed in the flammable materials storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রশোজ্য নর
চূডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical
প্রবাদ্ধি storage area & production area.
ক্যাপ
আইটেমু
ক্যাটাগবি
৪.১. কার্যক্রম
MSDS in local language must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশো ধি ত সময়সীমা
অগ্রগতির
মন্তব্য
:. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন In the inspection time not found any register of PPEs supply and workers were off duty

יטורייטוריי	at management said they provide necessary in Es and ensure to diffized.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰয়	र्ग
	PPEs supply should be record and utilization must be ensured by everyone in the
কাৰ্যক্ৰম	factory.
সুপারিশের	
জুগানিব্যান জুখ্যসূত্র	
I — —	+
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রেশোল্য নর
	[4(1)]) 613
<u> </u>	_
সম্মানীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
। ।অবস্থা	

৬. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ery few PPEs are available and not fully appropriate with hazard.	
ন্যাপ্		
<u>শাইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	म	
কাৰ্যক্ৰম	PPEs should be provide appropriate and sufficient.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	(থাজ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

. পৰ্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	he workers do not have workplace safety training.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্বখানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	ৰ প্ৰযোগ্য ন্য	$\frac{1}{2}$
সম্বিশ্বসীমা সংশোধিত		$\frac{1}{2}$
সম্বসীমা অগ্রগতিব		$\frac{1}{2}$
অবস্থা মন্তব্য		$\frac{1}{2}$
	1	_

৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	xplosion proof light has not been found in flammable materials storage areas.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17101 11 11	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
	Explosion wheat light would be installed in flameworkly materials stores a green
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	Explosion proof light must be installed in flammable materials storage areas.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	·
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
प्रभागिमा	
সংশোধিত	
সম্মানীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা ।	
মন্তব্য	

পর্ববেষ্কণ	
11(1-4-1	
ারিদর্শন 1ৰ্শবেষ্ফণ	Chemical spillage has been found and no record found for spill SOP
চ্যাপ মাইটেম চ্যাটাগরি	
PIOLITI	
১.১. কার্যত	চম
কাৰ্যক্ৰম	Specific chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	<u>a</u>
কার্থ্যনা কার্যক্রম	ब
	র প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীম	1 -
সংশোধি সমশ্রসীম	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন _{E)} পর্ববেষ্ষণ	ve wash fountains or safety showers were not found near corrosive chemical storages
ক্যাপ <u>্</u>	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
ि <u>स्</u> रा	प
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	^{ରକ୍}
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains or safety showers must be installed near corrosive chemical usage areas.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> </u>	

১. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	here is no list of hazardous substances in the factory
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কার্য্য	
22.2. 417	μ η
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	r
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	ৰ্ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১২. পর্যবেষ্ফণ

	No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্যবেষ্ণণ a	area.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্র গতির	
অবস্থা	