

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	তোৰোশা এগ্ৰো কেমিক্যালস লিমিটেড
ঠিকানা	, o, (Kaliganj, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	CGZP019
কালার কোড	

মুল্যার্যনের ধরণ:	অন্যান্য মূল্যায়ন	প্ৰব্বেষ্ফণেৰ ভাৰিখ: -
১. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	remarkable prevention measure has been ide	entified to prevent dust accumulation.
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কানক্রম	Duct & Exhaust system must be installed at the generated to prevent accumulation & inhalation	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার 🛭	ধ্বোজ্য ন্য	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	-	
সংশো ধি ত _ সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

~ ~~	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	p prevention measure has been identified.
ক্যাপ	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	7
কাৰ্যক্ৰম	Smoke detection system along with explosion protection system must be installed to prevent explosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
. পর্ববেষ্কণ	

পরিদর্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical পর্যবেষ্ক্রণ storage area & production area. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কার্যক্রম MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are |কাৰ্যক্ৰম handled and stored. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ No chemical compatibility chart has been found.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাণরি
17/01 11/1
৪.১. কাৰ্বজ্জ্ম
The factory must be made a chemical compatibility chart according to the chemical stored.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কারখানার
ক্রিক্স
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
प्रेमेर्गिमा -
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৮. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন The workers have not been found working while wearing these required PPEs. PPEs are
প্ৰব্ৰেষ্ণ্ৰণ not found. A sufficient number of required PPEs has not been Supplied
ক্যাপ
অাইটেম

	ne workers have not been found working while wearing these required PPEs. PPEs are ot found. A sufficient number of required PPEs has not been Supplied
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম
	•
কাৰ্যক্ৰম	PPE (specially hand gloves, respirator, goggles, rubber boots) utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

রিদর্শন Appropriate PPEs are not found.		
ক্যাপ শাইটেম্		
চ্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
	The factory should be supply appropriate PPEs for their worker.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
	প্র্যোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমরসীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		

-	
পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	he workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
4)161414	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	न
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	থবোজ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

রিদর্শন শ্বেষ্ডণ	oper labelling has not been found on most containers.
ग প	
<u> ৷৷ই্টেম</u>	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Proper labelling (GHS pictogram) must be ensured on all containers.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রশোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	
<u>भूभश्र</u> भीमा	-
অগ্রগতিব	
অবস্থা	
মন্তব্য	

. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন 📙		
পৰ্ববেষ্ক্ৰণ ^{Ex}	xplosion proof lights are not found.	
ক্যাপ আইটেম		
আহডেশ ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	٩ 	-
কাৰ্যক্ৰম	Explosion proof light should be installed in storage area.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>শ্বলাশকার্</u> চুড়ান্ত্	প্রযোগ্য নয়	
সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
স্থরগভির অগ্রগভির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

রিদর্শন CI র্ববেষ্কণ	eanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
<u> </u>		
াাইটেম গ্যাটাগরি		
· ·		-
০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম	-
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্বসীমা		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
	<u> </u>	

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন বিবেষ্কণ	nemical spillage has been found.
্যাপ 11ইটেম	
<u>্যাটাগরি</u>	
১.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
সব হা মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ ^E ১	ve wash fountains & safety showers have not been found.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
		1
১২.১. কাৰ্যত্ৰ) 	
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
সুপারিশের		
ভ খ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড_		
সময়সীমা		
সংশোধিত	_	
সম্প্রসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

. পর্ববেষ্কণ	
ারিদর্শন 1র্ববেষ্কণ	here is no list of hazardous substances in the factory
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
.৩.১. কাৰ্য	কুম্ -
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	ব্পযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

	o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্ববেষ্ণণ are	ea.
ক্যাপ	
আইটেয়	
اعادروم	
[ক্যাভাগার]	

8.১. কাৰ্য <u>্</u> ৰ	
	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>্বাং।</u> মন্তব্য	