

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	জেআরকে কালার অ্যান্ড কেমিক্যাল ইন্ডাম্জিজ (বিডি) লি
ঠিকানা	, 0, ( Kaliganj, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	CGZP023
কালার কোড	

মূল্যাম্বনের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যাম্বন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	system.
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যজ্জম The factory should be installed more exhaust temperature. সুপারিশের ভ্যাসুত্র	fan to maintain the working
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়	
চুড়ান্ত সমরসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>ম্ভব্য</u>	

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ No remarkable prevention measure has been identified to prevent dust accumulation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
רוויוטו(ץ]
২.১. কার্যক্রম
Duct & Exhaust system must be installed at the places where dust is being generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ড     সম্ব্যসীমা
সংশোধিত   সমশ্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u> মন্তব্য</u>
৩. পর্যবেষ্ণণ
প্রিদর্শন

পরিদর্শন   <sub>F</sub>	invironmental clearance certificate has not been found.
পর্ববেষ্কণ	invitorimental elegitative certificate has not seen round.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
-	
৩.১. কার্যত্র	স্
<u>কার্যক্রম</u>	Environmental clearance certificate should be obtained as soon as possible.
সুপারিশে	<b>4</b>
ভখ্যসূত্র	
কারখানা	ما   المحافظ ا
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকা	র প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীম	
সংশোধিত	5
সময়সীম	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

### ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ No prevention measure has been identified.
ক্যাপ আই্টেম্
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্শক্ৰম
Smoke detection system along with explosion protection system must be installed to prevent explosion.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্সীমা
অগ্রগতির
অব্যা
[মন্তব্য
<b>১. পর্ববেষ্</b> জন
পরিদর্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical পর্যবেষ্ণন।storage area & production area.
ক্যাপ

	SDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical
পৰ্ববেষ্কণ st	orage area & production area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
<b>১.১. কাৰ্যক্ৰ</b>	7
কাৰ্যক্ৰম	MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

# ৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন No chemical compatibility chart has been found and kept all chemical in same store পর্যবেষ্ণ্য without maintaining any compatibility
সংবেকণা without maintaining any compatibility  ক্যাপ
অ্যাইটেম
ক্যাটাগরি
৬.১. কার্বক্রম
The factory must be made a chemical compatibility chart according to the chemical stored.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চ্ছিড়ান্ড
সংশোধিত _
সমশ্বসীমা 💆
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
ন. পর্ববেষ্ণন
পৰিদৰ্শন The workers have not been found working while wearing these required PPEs and not পৰ্যবেষ্ণনা found any proof to supply the PPEs to workers
ক্যাপ
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৭.১. কাৰ্যক্ৰম
1.3. YITTPM
কাৰ্যক্ৰম PPEs supply and utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিশের ভশ্যসুত্র
<u> कार्ब्याना</u> ब
কাৰ্যক্ষম

#### ৮. পর্যবেষ্ণণ

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্টব্য

**অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয়

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ Ar	opropriate and sufficient number of required PPEs has not been found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্শক্ৰম	Appropriate and sufficient number of required PPEs should be provided to the worker.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৯. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন The workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৯.১. কাৰ্যক্ৰম
Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়  চুড়ান্ত  সমর্মীমা
সংশোধিতসমর্সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>দন্তব্য</u>

### ১০. পর্ববেষ্ণণ

Street Evaluation proof lights are not found in the production area though factory a	rousing
পরিদর্শন Explosion proof lights are not found in the production area though factory a পর্যবেষ্কণ highly Flammable & combustible liquids	re using
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটার্মনি	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কার্বজন	
۵۰.۵. ۱۹۱۹۰۱	
কাৰ্যক্রম Explosion proof light should be installed in storage area.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
<u>कात्रथानात</u>	
বিশ্বক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত	
সংশোধিত	
प्रभवनीमा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন Character of the sign of the sig	

১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন 📗	eanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
17(4 <del>2</del> 94)	earniness & Hygierine condition is not satisfactory.	
ক্যাপ  আইটেম		
ক্যাটাগরি		
	<del></del>	
১১.১. কার্যত্র	<u>စ်ရီ</u>	-
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
তিখ্যসূত্র   কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
l <del></del>	প্রযোজ্য নর	
চুডান্ত   সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
। অবং। মন্তব্য		
"	1	1

# ১২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	hemical spillage has been found.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
l <del> </del>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৩. পর্ববেষ্কণ	
9. 17(7 <del>な</del> )	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
	$\neg$
কাৰ্যক্ৰম   Eye wash fountains & safety showers have not been found.	<u> </u>
সুপারিশের	
জিখ্যসূত্র	
কারখানার	71
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	<b>1</b>
চুডান্ত	11
विश्वासी   -	
সংশোধিত	<del> </del>
기자( III 10   -     <mark>자퇴</mark> 경치되기	
অগ্রগজির	-
অব্যা	4
মন্তব্য	<b>」</b>

### ১৪. পর্যবেষ্ফণ

রিদর্শন র্শবেষ্ফণ	nere is no list of hazardous substances in the factory
্যাপ আইটেম	
য়াটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	

se. পৰ্যবেক্ষণ
পরিদর্শন No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage পর্যবেষ্কণ area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
১৫.১. কার্যক্রম
Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্তম ব্যাস্থ্য কার্যক্তম প্রাথিকার প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত – সময়সীমা
সংশো <del>ধি</del> ত
অগ্রগতির অবস্থা সলব্য
মন্তব্য