

কারখানার নাম

ঠিকানা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

স্যাম রি ডাইং (বিডি) লিমিটেড

, O, (Palash, Narsingdi, Dhaka)

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে ভুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার কোড	CNRD019			
কালার কোড				
মূল্যারনের ধরণ: অ	গ্যান্য মূল্যাশ্বন	পর্যবেষ্ণ্ডণের তারিখ:		
১. পর্ববেষ্ণণ				
	actory is facilitated with a natuonal on assessment day.	ural ventilation system but many of them not found		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	আইটেম্			
১.১. কাৰ্শক্ৰম				
^{কাপক্রম} ten	e factory should be installed m nperature.	nore exhaust fan to maintain the working		
সুপারিশের তখ্যসূত্র				
কার্থানার কার্যক্রম				
আ্থাধিকার প্রয়ে চুড়ান্ত	<u>ि न्य</u>			
সম্বিশ্বসীমা — সংশোধিত				

২. পর্যবেষ্ণণ

সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

-2-1		
পরিদর্শন No	remarkable prevention measure has been identified to prevent dust accumulation.	
পর্যবেষ্ষণ 🗀	Temanada prevention measure has seen facilities to prevent asset accumulation.	
ক্যাপ্		
আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
২.১. কার্যক্রম		
	Duct 0 Fuhanak anakan manak ka inakallad ak kha alasaa nihara dinak ia kaina	
কাৰ্যক্ৰম	Duct & Exhaust system must be installed at the places where dust is being	
	generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড		
সম্মানীমা		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

o. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন extramed Explosive dust and fume detector has not been found.		
11(42)		
ক্যাপ		
আইটেন		
ক্যাটাগরি		
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
	1	
কাৰ্যক্ৰম Smoke and fume detector should be installed.		
সুপারিশের		
<u>ভি</u> খ্যসূত্ৰ		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ষম		
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়		
ু তুড়ান্ত		
<u>अभेग्रीमा</u>		
সংশোধিত _		
সম্বসীমা [—] অগ্রগতির		
অবস্থা		
্বিষ্টব্য		

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন The workers do not have sufficient workplace safety training as a result they do not					
পর্যবেষ্কণ have knowledge about risk and hazard.					
कग्थ					
পাইটেম্					
ক্যাটাগবি					
৪.১. কাৰ্যক্ৰম					
Dream are supplied as a softety tradicional in alterdiana amilla no processor tradicional DDF					
Proper workplace safety training including spillage response training, PPE					
কাৰ্যজন awareness and overall chemical management training must be provided by					
professionals.					
সুপারিশের					
ভিখ্যসূত্ৰ					
কারখানার					
কাৰ্যক্ৰম					
অগ্রাধিকার প্রব্যোজ্য নর					
চুড়ান্ত					
प्रभेयभीमा					
সংশোধিত					
অগ্রণতির					
অবস্থা					
মন্তব্য					
भू शर्राह्मण्यत					

:. পর্যবেষ্ণ্ডণ				
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণণ Proper labeling has not been found in all cases.				
ক্যাপ আইটেম				
ক্যাটাগৰি				
৫.১. কাৰ্যক্রম				
কাৰ্যক্ৰম Proper labeling with a GHS pictogram should be insured.				
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র				
<u>कार्यानाव</u>				
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয়				
চ্চুড়ান্ড সমশ্যসীমা				
সংশোধিত				
সম্বসীমা ⁻ অগ্রগতির				
অবস্থা মন্তব্য				
ן ניוש ט				

৬. পর্ববেষ্ণণ

ারিদর্শন ব্যবেষ্ণণ				
ক্যাপ আইটেম				
ক্যাটাগবি				
৬.১. কাৰ্যক্ৰম				
কাৰ্শক্ৰম Cleanliness & hygienic condition should be ensured.				
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
কার্থানার কার্যক্রম				
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়				
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা				
সংশোধিত				
অগ্রগতিব অবস্থা				
মন্তব্য				

ને. જ	. পর্যবেষ্ণণ			
		nemical spillage has been found some area and not found any spill management strument and procedure.		
অ	্যাপ াইটেম যাটাগরি			
_	৭.১. কাৰ্যক্ৰম			
-	9. TI 147			
	কাৰ্যক্ৰম	A chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.		
	সুপারিশের তখ্যসূত্র			
	কার্থানার কার্যক্রম			
	অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়		
	চুডান্ড সমশ্বসীমা			
	সংশোধিত সমশ্বসীমা			
	অগ্রগতির অবস্থা			
	মন্তব্য			