

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	টিএসপি কমপ্লেক্স লিমিটেড	
ঠিকানা	, 0, (Patenga, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	CCHT008	
কালার কোড		
মুল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যামন		পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒

01 13 1 1	TIC TION TO A DISTRICT
পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Inadequate Design Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
১.১. কার্যভ	চ ন
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and Structural drawing showing Floor Plan, Section, Elevation details, all structural members and foundations details for all the building. All prepared as-built documents should be credible based on the requirements of BNBC 2006.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	ৰ
কার্থান কার্যক্রম	র
অগ্রাধিক	র প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীম	
সংশোধি সময়সীম	
অগ্রগতির অবস্থা	=
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন 🗀	racks in Column
পর্ববেষ্ণণ 🖺	deks in column
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Engage a qualified structural engineer to provide additional investigation into the areas of column cracking and provide a remediation plan if required.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

৩. পর্যবেষ্ষণ	». পর্ববে ষ্ণণ			
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ				
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				
৩.১. কাৰ্শক্ৰম				
engage a qualified structural engineer to provide additional investigation into the areas of Beam cracking and provide a remediation plan if required.				
সুপারিশের ভখ্যসূত্র				
কার্থানার কার্যক্রম				
্বাধিকার প্রযোগ্য নর চ্বান্ত ব্যাজ্য নর ব্যাজ্য ব্যাজ্য নর চ্বান্ত ব্যাজ্য ব্যাজ্য নর চ্বান্ত ব্যাজ্য ব্যাজ্য নর চ্বান্ত ব্যাজ্য ব্যা	-			
স্টার্যসীমা — সংশোধিত	$\frac{1}{2}$			
সম্যসীমা ⁻ অগ্রগতির	$\frac{1}{2}$			
অবস্থা মন্তব্য	$\frac{1}{2}$			

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	I(racks in Masonry Wall
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
8.5. का	ব্ৰিম
কাৰ্শক্ৰম	Have a qualified structural engineer to provide further analysis of the identified
	masonry wall cracks to determine the appropriate course of corrective action.
সুপারি	শ্ব
<u>ভিখ্যসূ</u>	
কার্নখা	
কাৰ্যক্ৰ	
অগ্রাধি	কার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়স	
সংশো	भेख
সময়সী	
অগ্রগতি	গ্ৰূপৰ
অবস্থা	
মন্তব্য	