

কারখানার নাম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

ফিসকো পেইন্টস এন্ড কেমিক্যাল লিঃ

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

ঠিকানা	Cutgor, North potenga, (Patenga, Chatto	ogram, Chattogram)
কারখানার কোড	CCHT012	
কালার কোড		
মুল্যামনের ধরণ: কাঠামো	গ্ৰত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেচ্ছন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	CC Column	
১.১. কাৰ্যক্ৰম		

.১. কার্যক্রম			
কাৰ্ <u>শ</u> ক্ৰম	Sections of plaster finishing in RCC Column are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.		
সপারিশের	determine reasons for cracks.		
٠٠٠ ٠٠٠			
<u>ভখ্যসূত্র</u>			
কার্খানার			
কাৰ্যক্ৰম			
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য		
চুডান্ত			
সময়সীমা			
সংশোধিত			
সমশ্রসীমা			
<u>অগ্রগতির</u>			
অবস্থা			
<u>মন্তব্য</u>			

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
רוריטו(ץ	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
Sections of plaster finishing in Floor Beam are needed to be removed to if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to detereasons for cracks.	
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ড সম্প্ৰসীমা	
সংশোধিত সমশ্মীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
୭. প <mark>র্ববেষ্</mark> ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম Sections of plaster finishing in Brick Wall are needed to be removed to investigate কাৰ্যক্ৰম if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য লয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সম্যুসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি 8.১. কাৰ্যক্ৰম Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in RCC Column.	
ক্যাটাগরি 8.১. কার্যক্রম Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding	
Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding	
	j
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থক্স	
অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য	\Box
চুড়ান্ত সম্যসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পর্ববেষ্কণ	
ারিদর্শন 1ববেক্ষণ	rack in Floor Beam
ন্যাপ মাইটেম	
চ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	N
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Floor Beam.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ব্রথবোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

ا کے۔	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রন	Crack in Brick Wall
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ञ्च
	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding
কাৰ্যক্ৰম	Crack in Brick Wall.
সুপারিশের	1
ভ্খ্যসূত্র	
কার্খানার	4
কাৰ্যক্ৰম	
1 -	ৰ প্ৰযোগ্য নৰ
<u> চূড়ান্ত</u>	_
সম্বাদ্যমীদা সংশোধিত	
। । यर्त्यानिक । । यमग्रमीमा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন	
পর্যবেষ্ক্রণ	Incontrolled Loading
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যজ	ম
	Develop a program to ensure that all live loads for which a floor has been designed
কাৰ্যক্ৰম	for will not be exceeded. The designated Load Manager shall oversee this program
	and ensure it is enforced.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	₹
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
<u> চূড়ান্ত</u>	_
সম্প্রমীমা	
সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	

অবস্থা মন্তব্য