

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	গাজী ট্যাংকস লিঃ (ইউ–২)
ঠিকানা	14–16, Kadamtali Road, Shampur, Dhaka, (Shyampur, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	PDHK017
কালার কোড	

সুল্যায়নের ধরণ: 💠	াঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ng Approval	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
As built architectural and engineering drawing to be prepared and submitted for approval to the appropriate authority. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction of 6-Story RCC Building & Shed		this process building engineer will
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযে	াগ্য ন্য	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত্ত _ সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Technical documents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this processing building engineer will be required to make a number of checks on the structural design of 6–Story RCC Building & Shed	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
স্থা ধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	$\exists \mid$
অবস্থা মন্তব্য	\dashv
৩. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন No apparent Stability System ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রম	

building engineer will be required to make a number of checks on the as-built কাৰ্যক্ৰম construction for Shed. The requirement of cross bracing also needs to be checked at Shed. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

Building engineer to verify the design of stability system. As part of this process

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ Un approved Non–Engineered connection joints at Vertical Extension
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কার্যক্রম
The connections of MS pipes to MS angle need to be checked by building engineer to address the missing of connection plate at the joint of columns. Un approved vertical extension need to be checked and incorporate to approval process.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর
চুড়াল্ভ _ সমশ্যসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১. পর্ববেক্ষণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

ব(বঋণ	ctulied Engineering Assessment
গ্ৰাপ	
<u> </u>	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
· 9. 41 141 · 61	
কাৰ্যক্ৰম	A Detail Engineering Assessment of the building; considering the non- apparent stability & cross bracing requirement of Shed; to be commenced, see attached Scope.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ D	etailed Engineering Assessment	
ক্যাপ ক্যাপ আইটেম		
ক্যা টা গরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment to be completed	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত সম্যুসীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		