



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	চীরাম ক্যাপল লি.
ঠিকানা	Padakhan Road, Beparipara, North Chandgaon, Chattogram
কারখানার কোড	CHT116
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
-----------------------------------------------------	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Crack on beam
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Sections of plaster finish to concrete beam to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reason of crack. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for crack.
সুপারিশের ত্থ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete the work by hiring a engineering consultant and do it according to the timeline
অধিকারী	ধীরজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline 1/3/17 Final Timeline 30/9/2017 Factory have not started the crack check by the building engineer 29.09.2020: Factory do not take any action regarding this issue. 30.05.2021: Factory do not take any action regarding this issue. On 31.08.2021: No update found during inspection.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Technical Documents
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built architectural and engineering drawing to be prepared for 6 storey building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete the work by hiring a engineering consultant and do it according to the timeline
অংগীকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩০-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	Previous Timeline 1/3/17 Final Timeline 30/9/2017 Factory have not started the crack check by the building engineer 29.09.2020: Factory do not take any action regarding this issue. 30.05.2021: Factory do not take any action regarding this issue. On 31.08.2021: Factory do not take any action regarding this issue.