



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

কাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| কারখানার নাম | মেসার্স মাকন কোম্পানী (বিডি) লিঃ                  |
| ঠিকানা       | South Panishail, Zirani Bazar, Joydebpur, Gazipur |
| কারখানার কোড | GZP325                                            |
| কালার কোড    |                                                   |

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: <b>বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</b> | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|---------------------------------------------|-----------------------|

**১. পর্যবেক্ষণ**

|                     |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | <input type="checkbox"/> No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration <input type="checkbox"/> Combustible materials near panel board. <input type="checkbox"/> No Cable trench |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি |                                                                                                                                                                                                                |

**১.১. কার্যক্রম**

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম           | <input type="checkbox"/> Provide cable trench properly with cover |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র |                                                                   |
| কারখানার কার্যক্রম  |                                                                   |
| অগ্রাধিকার          | ৬ মাস                                                             |
| চূড়ান্ত সময়সীমা   | -                                                                 |
| সংশোধিত সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০                                                        |
| অগ্রগতির অবস্থা     |                                                                   |
| মন্তব্য             |                                                                   |

**২. পর্যবেক্ষণ**

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | □ No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration □ Combustible materials near panel board. □ No Cable trench |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                                                           |

### ২.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | □ Remove combustible materials from substation. □ Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                    |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                    |
| অগ্রাধিকার             | ৬ মাস                                                                                                                                              |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                                  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০                                                                                                                                         |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                    |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                                    |

### ৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | □ Instruction for first aid to electrical shock is not placed properly. □ Access obstructed/barred □ Cable ends not properly soldered or crimped □ Connection without lug □ Body & door not earthed □ Combustible materials near DB □ MCB installed without enclosure. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | □ Provide earthing to body & door. □ Enclose all installed MCB |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ                                                       |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                              |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০                                                     |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                |
| মন্তব্য                |                                                                |

### ৪. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | <input type="checkbox"/> Instruction for first aid to electrical shock is not placed properly. <input type="checkbox"/> Access obstructed/barred <input type="checkbox"/> Cable ends not properly soldered or crimped <input type="checkbox"/> Connection without lug <input type="checkbox"/> Body & door not earthed <input type="checkbox"/> Combustible materials near DB <input type="checkbox"/> MCB installed without enclosure. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### ৪.১. কার্যক্রম

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কার্যক্রম              | <input type="checkbox"/> Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock properly <input type="checkbox"/> Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box <input type="checkbox"/> Ensure well-dressed cabling with lugs <input type="checkbox"/> Remove combustible materials from DB's nearest zone. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| অগ্রাধিকার             | ৬ সপ্তাহ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| মন্তব্য                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |