

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	রামিসাস ক্যাশনস লি.
ঠিকানা	185, BaizidBostami Road, Nasirabad I/A, Chattogram
কারখানার কোড	CHT145
কালার কোড	

মুল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🗕
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	racing system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
the bracing system is required t	re needs to be checked by building engineer and to ensure the stability of the structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কাৰ্যক্ৰম given timeline.	et but agreed to complete the issue within the
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চু ড়ান্ত সম্মান্ত্রীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা শুরু হ্যনি	
	cructural remediation work with consultant.

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Cracks in wall-beam joint
ক্যাপ	
আহ(৬ম ক্যাট্রাগরি	,

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finish to wall-beam and wall to be removed to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed to determine why cracks occurring.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We have completed the designated work. During investigation it was observed that plaster cracks and brick wall-beam jiont cracks due to lack of curing when construction. There have no structural cracks.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	16/09/2020: No cracks found during inspection. 14.02.2021: This issue is solved. 31.08.2021: No major cracks found.