

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আহসান অ্যাপারেলস লিমিটেড
ঠিকানা	M.S. Tower-2, Siddirgonj bus stand, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY011
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধর	: কাঠামোগত মূল্যাশ্বন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:	७ ऽ-०৮-२०२३
১. পর্ববেষ্ণণ			
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	air Cracks in wall		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰয়	Ţ		
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finish of wall to be the building wall.	removed to investigate if cracks per	netrate
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম			
অগ্রাধিকার	৬ মাস		
চূড়ান্ত সময়সীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	08–10–2020, The factory removed had 01–2021: The factory management had 22/08/2021–The factory manageme 31/08/2022: No Hair Cracks was fou	ad removed hair crack in wall proper nt had removed hair crack in wall pro	ly. On
সংযুক্তি ×	সমূহ (১)		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Dampness on partition walls & column
ক্যাপ	
আহডেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

	Sections of plaster finish to brick wall & column need to be removed to investigate
কাৰ্শক্ৰম	if dampness penetrates into the building wall. Investigation needed to determine the source of the damp and way to prevent it re-occurring.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	08–10–2020, the factory removed dampness on partition walls & column . Paint the walls & column surface. CVV3: 28–01–2021: The factory had removed dampness on partition walls & column . Paint the walls & column surface. On 22/08/2021–The factory had removed dampness on partition walls & column . Paint the walls & column surface. 31/08/2022: Dampness was not found on partition walls & column during inspection date.
সংযুক্তি ×	সমূহ (১)