

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	আমানাহ ক্যাশন লিঃ
ঠিকানা	House # 30, Hazi Mofiz Uddin Member Road, Hajipara, North Badda, Dhaka
কারখানার কোড	DHK042
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ট্রণ	

পরিদর্শন ্	
۱ ۱۰۰۰ ۱۱۱	When will remediation be finished?
শ্ব(বহ্মণ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্র	
	05.07.20 Visit observation: Water ponding in roof area has been found on visit date and they don! take any step to solve
কাৰ্যক্ৰম	it. On 15/11/2020:There was no Water ponding on roof because a steel shed has been constructed on rooftop. On
সুপারিশের	07/09/2021:There was no Water ponding on roof because a steel shed has been found on rooftop.
্রুণান্তান ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	6 months
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সময়সীমা	07-07-7940
সংশোধিত	07-07-7940
সমশ্রসীমা	V3-3-001V
অগ্রগতির   অবস্থা	
। প্ৰবংগ মন্তব্য	
১.২. কাৰ্যক্ৰ	
مريد ۲۱ بري	
Autor	05.07.20 Visit observation:Slope maintains was not up to the mark in the roof area that   s why water ponding has been
কাৰ্যক্ৰম	found. On 15/11/2020:There was no Water ponding on roof because a steel shed has been constructed on rooftop. On 07/09/2021:There was no Water ponding on roof because a steel shed has been found on rooftop.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার অগ্রাধিকার	
চুডান্ত	07-07-7940
সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
১.৩. কাৰ্যক্ৰ	<u>제</u>
	05.07.20 Visit observation:The factory management didn[]t do any aggreement with any enlisted consultant firm.so they
কাৰ্যক্ৰম	
1 171197	have no approval plan,drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site.
111921	have no approval plan,drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report,materials test report and floor load plan were
সুপারিশের	have no approval plan,drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report,materials test report and floor load plan were not available.
সুপারিশের জখ্যসত্র	have no approval plan,drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site.  On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report,materials test report and floor load plan were not available.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার	have no approval plan,drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site.  On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report,materials test report and floor load plan were not available.
সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম	have no approval plan,drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report,materials test report and floor load plan were not available.  6 months
সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্শক্রম জ্ঞাধিকার চূড়ান্ত	have no approval plan,drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site.  On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report,materials test report and floor load plan were not available.  6 months
সুপানিশের তখ্যসূত্র কার্নথানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমর্বসীমা	have no approval plan,drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report,materials test report and floor load plan were not available.  6 months  6 works
সুপানিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্শক্রম অগ্রাম্পিকার চূড়ান্ত সমর্শসীমা সংশোধিত	have no approval plan,drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report,materials test report and floor load plan were not available.  6 months  6 works
সুপানিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিভ সমরসীমা	have no approval plan,drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report,materials test report and floor load plan were not available.  6 months  6 works
সুপানিশের তখ্যসূত্র কার্যথানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চুড়ান্ত সম্বর্যমানা সংশোধিভ সম্বর্যমানা অগ্রগভির অবস্থা	have no approval plan,drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report,materials test report and floor load plan were not available.  6 months  6 works
সুপানিশের তখ্যসূত্র কার্যক্রম কার্যক্রম অগ্রাধিকার চুড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিভ সমর্যসীমা অগ্রগতির	have no approval plan,drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report,materials test report and floor load plan were not available.  6 months  6 works
সুপানিশের তখ্যসূত্র কার্যথানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চুড়ান্ত সম্বর্যমানা সংশোধিভ সম্বর্যমানা অগ্রগভির অবস্থা	have no approval plan,drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report,materials test report and floor load plan were not available.  6 months  6 works
সুপানিশের তখ্যসূত্র কার্যথানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চুড়ান্ত সম্বর্যমানা সংশোধিভ সম্বর্যমানা অগ্রগভির অবস্থা	have no approval plan,drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report,materials test report and floor load plan were not available.  6 months  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
সুপানিশের তখ্যসূত্র কার্ন্থানার কার্ব্ড্রুম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	have no approval plan, drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site.  On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report, materials test report and floor load plan were not available.  6 months
সুপানিশের তখ্যসূত্র কার্ন্থানার কার্ব্ড্রুম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	have no approval plan, drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report, materials test report and floor load plan were not available.  6 months
সুপানিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্শক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিভ সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	have no approval plan, drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report, materials test report and floor load plan were not available.  6 months  6 months  6 5.07.20 Visit observation: The factory management didn[]t do any aggreement with any enlisted consultant firm. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021:No approval plan, structural design drawing, soil test report, materials test report and floor load plan were not available.
সুপানিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্শক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিভ সমরসীমা অগ্রভাতির অবস্থা মন্তব্য	have no approval plan, drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report, materials test report and floor load plan were not available.  6 months  6 months  6 5.07.20 Visit observation: The factory management didn[]t do any aggreement with any enlisted consultant firm. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021:No approval plan, structural design drawing, soil test report, materials test report and floor load plan were not available.
সুপানিশের তখ্যসূত্র কার্যথানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	have no approval plan,drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report,materials test report and floor load plan were not available.  6 months  6 months  6 5.07.20 Visit observation: The factory management didn[lt do any aggreement with any enlisted consultant firm. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021:No approval plan, structural design drawing, soil test report,materials test report and floor load plan were not available.
সুপানিশের তখ্যসূত্র কার্যথানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার দুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	have no approval plan, drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report, materials test report and floor load plan were not available.  6 months  6 months  7  O5.07.20 Visit observation: The factory management didnllt do any aggreement with any enlisted consultant firm. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021:No approval plan, structural design drawing, soil test report, materials test report and floor load plan were not available.
সুপানিশের তখ্যসূত্র কার্শক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমরসীমা সংসোধিত সমরসীমা অগ্রহা চন্তব্য ১.৪. কার্শক্রম সুপানিশের তখ্যসূত্র কার্শক্রম অগ্রহা বিক্রম অগ্রহা বিক্রম অগ্রহা বিক্রম অগ্রহার বার্শক্রম অগ্রহার বার্শক্রম অগ্রাধিকার বার্শক্রম অগ্রাধিকার	have no approval plan, drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report, materials test report and floor load plan were not available.  6 months  6 months  7  O5.07.20 Visit observation: The factory management didnllt do any aggreement with any enlisted consultant firm. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021:No approval plan, structural design drawing, soil test report, materials test report and floor load plan were not available.
সুপানিশেন তথ্যসূত্র কানখানান কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	have no approval plan, drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report, materials test report and floor load plan were not available.  6 months  6 months  7  O5.07.20 Visit observation: The factory management didnllt do any aggreement with any enlisted consultant firm. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021:No approval plan, structural design drawing, soil test report, materials test report and floor load plan were not available.
সুপানিশেন ভখ্যসূত্র কানখানান কার্যক্রম অগ্রাধিকান চূড়ান্ত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য  ১.৪. কার্যক্রম  কার্যক্রম  স্পানিশেন ভখ্যসূত্র কারখানান কার্যক্রম  অ্যাধিকান চূড়ান্ত সমরসীমা  সংশোধিভ	have no approval plan, drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report, materials test report and floor load plan were not available.  6 months  6 months  1
সুপানিশেন তথ্যসূত্র কানখানান কার্যক্রম অগ্রাধিকান চূড়ান্ত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য  ১.৪. কার্যক্রম  কার্যক্রম  স্পানিশেন তথ্যসূত্র কার্যক্রম  অ্বাধিকান ক্রাধিকান চূড়ান্ত সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা	have no approval plan, drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report, materials test report and floor load plan were not available.  6 months  6 months  1
সুপানিশেন তথ্যসূত্র কানখানান কার্যক্রম অগ্রাধিকান চূড়ান্ত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা চন্দ্রক্রম কার্যক্রম সুপানিশেন তথ্যসূত্র কানখানান কার্যক্রম অগ্রাধিকান চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির	have no approval plan, drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report, materials test report and floor load plan were not available.  6 months  6 months  1
সুপানিশেন তথ্যসূত্র কানখানান কার্যক্রম অগ্রাধিকান চূড়ান্ত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য  ১.৪. কার্যক্রম  কার্যক্রম  স্পানিশেন তথ্যসূত্র কার্যক্রম  অ্বাধিকান ক্রাধিকান চূড়ান্ত সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা	have no approval plan, drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report, materials test report and floor load plan were not available.  6 months  6 months  1