

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মেসার্স আলিম নীট (বিডি) লিঃ
ঠিকানা	Building No.1, Nayapara, Kashimpur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP017
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ:	বৈঘুত্তিক সুল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তার্নি	वेथ: ১৯-०६-२०२२
১. পর্ববেষ্ণণ			
পরিদর্শন	lo over current or earth fault protec	tion provided	
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Provide over current and earth fau	ılt protection	
कावशांताव	We have already finished the work.		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ড সময়সীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধি <u>ত</u>		
মন্তব্য			

২. পর্ববেষ্ণণ

	\square Large volume diesel stored inside generator room \square Generator is not located on the ground floor \square No detector in generator room
ক্যাপ	
আহভেশ ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install large volume diesel storage tank with appropriate separation Install generator on the ground floor Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখীনার কার্বক্রম	We have already finished the work.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	\square Combustible/junk materials inside generator room \square Access to generator not easy. Inadequate ventilation of the generator room \square One point frame earthing of generator instead of two \square No cover on the cable trench
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Remove Combustible materials from generator room. Ensure accessibility and ventilation to generator Ensure double earthing of generator frame Provide cover on the cable trench
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We have already finished the work.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য ন্য
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ণণ

ারিদর্শন I No SLD inside MDB/DB/SDB		
য়াপ াইটেম্		
<u> গ্রাটাগরি </u>		
.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	☐ Provide SLD inside MDB/DB/SDB	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We have already finished the work.	
অগ্রাধিকার	ৰ ৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
<u>মন্তব্য</u>		

4 951738114			
৫. পর্ববেষ্ণণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
ক্যাপ আই্টেম্			
ক্যাটাগরি			
৫.১. কাৰ্যক্ৰম			
 কাৰ্যক্ৰম	Provide appropriate earthing and lightning protection system.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	2 Trovide appropriate eartining and nightning protection bystein.		
। পার্যাগার কার্যক্রম	We will consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the system is secured against lightning		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস		
চুডান্ড সমর্মীমা	₹₽ - ०₹ - ₹०%٩		
সংশো ধি ত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
<u>মন্তব্য</u>	মন্তব্য Lightning protection system (LPS) is installed at building roof tops.		
সংখুক্তিসমূহ (১) ×			