

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	নাইস ইব্যান লিঃ
ঠিকানা	Boro Dewra, Sing Bari Road, Tongi, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 252
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: ০১–০৮–২০২২
১. পর্যবেষ্ফণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	There is lack of horizontal bracings in roof truss system.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্শক্ৰম

 কাৰ্যক্ৰম	Building engineer to verify the integrity of existing roofing system on entire
11141	structure.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
, प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभाव स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित स्रम्भित्त स्रम्भित स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रम्भित स्रम्भित्त स्रम्भित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित्त स्रमित स्रि स्रि स्रि स्रि स्रि स्रि स्रि स्रि	
সংশোধিত	20. (2. 2022
সমশ্রসীমা	50-75-5055
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
	CVV1: 25-Mar-2019 No documents received on site during inspection. CVV2: 10-
	Sep-2020 As-built & retrofitting drawings were available on site. Though factory
	personnel verbaly confirmed DEA has been approved from DIFE but approval letter
ਪੂਰਤਾ	or DEA report was not available on site. CVV3:8 Dec 2020 : Factory has got the
<u>মন্তব্য</u>	certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE 06.06.2021: Factory has
	got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE dated on
	15.06.2020. 01.08.2022: Factory has got the certificate of Business as Usual
	(Structural) from DIFE.
সংযক্তি	সমহ (২)
×	· 4 · · · · /

7.5	কাঝকম

কাৰ্যক্ৰম	Install harizantal brasings if required
সপারিশের স	Install horizontal bracings if required.
।পুশান দে। ভখাসত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	ob-o%- <o> √o></o>
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
ਹ ਰ ਤਾ	CVV1: 25-Mar-2019 Horizontal bracings were not installed as the documents not approved yet. CVV2: 10-Sep-2020 Horizontal bracings have been installed as per retrofitting drawing .CVV3:8 Dec 2020: Factory management have got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE 06.06.2021:At the present time no issues ate found 01.08.2022:Factory has got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE.
সংযুক্তি	- ামূহ (২)
×	

₹.	२ . পর্যবেষ্ ণ		
		Documents like structural drawing, architectural drawing, as built machine layout plan	
ł	প্ৰথবেষ্ক্ৰণ ক্যাপ	were not available.	
	আইটেম		
	ক্যাভাগার		

	বি.১. পাশ্রিক		
ſ			
		Develop full set of as-built drawings showing structure details, vdimensions, roof	
	শা শক্ষ	truss framing system, foundation system, plan, section and elevation drawings.	
l	সুপারিশের		

|তখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম

অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়

চডান্ড *मे*भेश्रमीभा

সংশোধিত 07-06-505@ সময়সীমা

অগ্রগতির অবস্থা

মন্তব্য

সংখ্যোধিত

CVV1: 25-Mar-2019 Factory submitted the drawing on DIFE at 23/01/19 but no document was available on site. CVV2: 10-Sep-2020 As-built & retrofitting drawings were available on site. Though factory personnel verbaly confirmed DEA has been approved from DIFE but approval letter or DEA report was not available on site. CVV3:8 Dec 2020 : Factory management have got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE 06.06.2021: Factory has got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE dated on 15.06.2020. 01.08.2022: All Drawing Design found during visit also factory has got the certificate of Business as Usual (Structural) from DIFE dated on 15.06.2020.

সংযুক্তিসমূহ (২)

