

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	কমকোর্ট ওয়্যার গার্মেন্ট্স
ঠিকানা	Jahan Building No: 5, (5th Floor), 74 Agrabad C/A
কারখানার কোড	CHT044
কালার কোড	

্ল্যায়নের ধর	া: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	oderately Stressed Column	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰয়	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to review design, loads and colabove.	umns stresses in area identified
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed t	to complete within timeline
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মপ্তাহ	
চুডান্ত সময়সীমা	02-02-2028	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>	Consulting farm doing the DEA work. 25.11.2020: found from factory concern person.No DEA subm 09.02.2021: Still not taken any action. On 08.06.	ission letter also found. On

## ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাইগুলি	
אורוטונץ	

# Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for E2 column মুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার No action has been taken but they have agreed to complete within timeline

সংশোধিত সমশ্রসীমা ৩১-০১-১১৭০ অগ্রগতির

পাৰস্থা

Consulting farm doing the DEA work. 25.11.2020: no core test report found. On
09.02.2021: Still not taken any action. On 08.06.2021: No progress on core test.

## ৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Moderately Stressed Column
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	27-07-5074
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	Consulting farm doing the DEA work. 25.11.2020: No load plan found. On 09.02.2021: No load plan found. On 08.06.2021: No load plan found.

#### ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Technical document
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাভাগার	i

#### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	As built engineering drawing to be prepared for entire building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the asbuilt construction.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	57-07-507d
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	Consulting farm doing the DEA work. 25.11.2020: No DEA related information found from factory concern person. On 09.02.2021: No design drawing found during inspection. On 08.06.2021: As – built design drawing not prepared.