

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ইসলাম প্রান্তিক
ঠিকানা	Parbat, Kamrangirchor, Dhaka, (Kamrangirchar, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	PDHK018
কালার কোড	

মুল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Crack in Cantilever Beam ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম The bamboo column must be removed from that	t cantilever beam immediately.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত সম্যুসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Crack in Cantilever Beam
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যজ্জম
কাৰ্থক্ৰম The cantilever beam is already deflected, and not has any structural function; hence, this beam needs to be removed to avoid any future hazard.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্যসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য
୭. পর্ববে ষ্ কণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Building Approval
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
ן אוויוטונץ

৩.১. কাৰ্যক্ৰম As built architectural and engineering drawing to be prepared and submitted for approval to the appropriate authority. As part of this process building engineer will কাৰ্যক্ৰম be required to make a number of checks on the as-built construction. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this proce কাৰ্শক্ৰম building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.	SS
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত _ সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
 পর্ববেষ্ফণ 	
পরিদর্শন Non–engineered Roof Frame	
ক্যাপ আইটেম্	

11สหม _ิ ศ N	Ion-engineered Roof Frame
14(4*\$4)	
ग्रा्थ्	
শাইটেম	
চ্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যজ্ৰ	<u>N</u>
কাৰ্যক্ৰম	The non-engineered roof frame needs to be replaced by the BNBC compliant structure. In part of this process, building engineer must complete the structural design as per structural compliance of the BNBC.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	1
কার্থানার কার্যক্রম	4
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	I=
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Non-engineered Roof Frame
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কা	ৰ্থক্ৰম
কাৰ্যক্ৰ	ldesign.
সুপারি(তথ্যসূত্র	
কার্থী কার্যক্র	i
	কার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্বসী	
সংশো ⁶ সমশ্রসী	
<u>অগ্রগত্তি</u>	
অবস্থা মন্তব্য	